

Mercedes-Benz Vito 114 CDI Lang
2017 - 100 kW / 136 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	WDF44760513344152
Eerste registratie	23-08-2017
APK geldig tot	01-03-2025
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	175.524 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	16-07-2026
Definitieve kilometerstand	175.524 km



Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	

Motorinhoud	2.143
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	164
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

 Bouwjaar	 Vermogen	 Brandstof
2017	100 kW / 136 PK	Diesel
 Transmissie	 Kilometerstand	 BTW Voertuig
Handgeschakeld	175.524 km	Ja

Opties & accessoires 8

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Airco	Cruise control	Dodehoek detectie
Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Lichtmetalen velgen	Parkeerhulp		

Aanwezig bij voertuig 4

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel
------------------	--------------	------------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-


Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-09-2022

Schades (24)

Technische schade - Technisch


Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
Verlichting rechts defect

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Tijdens beperkte testrit geen merkbare afwijkingen geconstateerd. Wel diverse meldingen in het geheugen en het motorlampje brandt

Schade interieur - Dashboard

Soort schade
Gebroken
Oplossing
-



Omschrijving
Entertainmentscherm deels defect

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
2e sleutel defect

Technische schade - Technisch

Soort schade
Geluid
Oplossing
-



Omschrijving
Massavliegwiel hoorbaar

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Scheur
Oplossing
-



Omschrijving
Onderspoiler voorbumper

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Anders

Oplossing

-

Omschrijving

Gesmolten



Schade exterieur - Voorruit

Soort schade


Scheur

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-

Omschrijving

Sidebar



Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

+ sticker

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Scheur / kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterior - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Dashboard

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Rempedaal zwak

Schade interieur - Dashboard

Soort schade

Gebroken

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 12 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 2 gemelde schade -

Interieur opmerking 5 gemelde schade -

Technisch opmerking 5 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
23-08-2017	Eerste toelating	
04-03-2022	Registratie datum goedkeuring	
02-05-2022		Autobedrijf
04-11-2022	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT Laatste tenaamstelling	Particulier
01-03-2025	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- aanhanger assistent

achterklep

alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling
- bandenspanningscontrolesysteem

bestuurdersairbag

buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening

elektrische ramen voor

Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling

passagiersairbag

start/stop systeem

stuur verstelbaar

tussenschot volledig
- zijschuifdeur rechts

zijwind assistent

