

BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 330 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 210 KW (MOTOR 3,0 LTR. - 210 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA51FZ020FU94400



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	10/04/2025	27618 km
Farbe	Jahr	Polster
ALPINWEISS III	2024	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	CO2	Hubraum
Kombi	171	2993
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Automatisch	Verbrennung	Diesel
Anzahl Gänge	Max. Leistung	
8	210 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
003	Warnleuchte Reifendruck	Defekt	Prüfen



004

Felge / Hinten Links

Abgewetzt

Reparieren




005

Stoßfänger / Vorne

Kratzer

Lackieren




006

Dach / - 1

Delle

Smart Repair



007

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Lackieren



008

Stoßfänger unterhalb / Hinten

Kratzer

Lackieren




009

Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Hinten
Mit Fenster : Nein

Delle

Akzeptabel

			
010	Außenspiegelkappe / Rechts	Kratzer	Polieren
			
011	Kotflügel / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren
			
012	Schriftzug Kotflügel / Vorne Rechts	Beklebt	Ersetzen
			
013	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
014	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel

¹ 3x Delle

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☒ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	8 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	8 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	8 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	8 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sicherheitskit / - / Fehlt



Sicherheitskit / - / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt




Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Reifendruck / Defekt



Felge / Hinten Links / Abgewetzt



Felge / Hinten Links / Abgewetzt



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger /Vorne /Kratzer




Stoßfänger /Vorne /Kratzer



Dach / - /Delle



Dach / - /Delle




Dach / - /Delle



Dach / - /Delle



Stoßfänger /Hinten /Kratzer



Stoßfänger /Hinten /Kratzer



Stoßfänger /Hinten /Kratzer



Stoßfänger /Hinten /Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer




Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Hinten / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Hinten / Delle



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Schriftzug Kotflügel / Vorne Rechts / Beklebt



Schriftzug Kotflügel / Vorne Rechts / Beklebt