

MG

HS 1.5T DCT DEL 2WD

TELAIO: LSJA24U93RN049190



Descrizione

Modello	Data immatricolazione	Odometro
-	-	34369 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-


Spie accese

Indicatore della pressione degli pneumatici	Indicatore del sistema frenante
---	---------------------------------

Meccanica

Problema di avviamento del motore	Is not roadworthy
No	No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Indicatore del sistema frenante	Difettoso	Da Verificare
002	Indicatore della pressione degli pneumatici	Difettoso	Da Verificare
003	Paraurti / Anteriore	Riga	Verniciatura
 			
004	Faro / Anteriore Sinistro Tipo di luce : Led	Rotto	Sostituzione
			
005	Parafango / Anteriore Sinistro	Riga	Verniciatura
  			
006	Modanatura parafango / Anteriore Sinistro	Riga	Sostituzione
 			
007	Cofano anteriore / -	Rientranza	Accettabile
 			
008	Porta / Anteriore Sinistro	Riga	Accettabile
 			
009	Paraurti / Posteriore	Rotto	Sostituzione

			
010	Fanale posteriore (paraurti) / Posteriore	Rotto	Sostituzione
			
011	Porta / Posteriore Destro	Riga	Accettabile
			
012	Porta / Anteriore Destro	Rientranza	Accettabile
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	HANKOOK	235 / 50 / 18 / Estivo	6 mm
Anteriore Destro	HANKOOK	235 / 50 / 18 / Estivo	6 mm
Posteriore Sinistro	HANKOOK	235 / 50 / 18 / Estivo	6 mm
Posteriore Destro	HANKOOK	235 / 50 / 18 / Estivo	6 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore




Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin




Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Faro / Anteriore Sinistro / Rotto



Parafango / Anteriore Sinistro / Riga



Parafango / Anteriore Sinistro / Riga



Parafango / Anteriore Sinistro / Riga



Modanatura parafango / Anteriore Sinistro / Riga



Modanatura parafrango / Anteriore Sinistro / Riga



Cofano anteriore / - / Rientranza



Cofano anteriore / - / Rientranza



Porta / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore / Rotto



Paraurti / Posteriore / Rotto



Fanale posteriore (paraurti) / Posteriore / Rotto



Porta / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Riga



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza