

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)
3.2.1. Gesamteinparungen von CO2-Emissionen durch Ökoinnovationen (NEFZ)
Benzin /Diesel
3.2.2. Gesamteinparungen von CO2-Emissionen durch Ökoinnovationen (WLTP)
Benzin /Diesel
Gas
Sonstige

4. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb nach der Verordnung (EU) 2017/1151
WLTP Werte:
CO2-Emissionen:
Niedrig: (Phase 1)
Mittel: (Phase 2)
Hoch: (Phase 3)
Hochstwert: (Phase 4)
Kombiniert:
Gewichtet, Kombiniert:
5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151
5.1. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb:
Stromverbrauch
Elektrische Reichweite
Elektrische Reichweite innerorts
5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge:
Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Aquivalente rein
Elektrische Aquivalente rein
Elektrische Reichweite innerorts

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter nach der UN-Regelung Nr. 105 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa
Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nr. 5 der VO (EU) 2018/858:
52. Anmerkungen
zu 7: max. 1983*zu 27.1: min. 1600 min-1*zu 30: A1: max. 1670, A2: max. 1650*zu 35: A1/A2: vw-195/65R16C 104/102R100V auf 6.50x16 E752 vw- höhere Tragfähigkeit/Geschwindigkeitsklasse*zu 41: max. Anz.*zu 42: max.*zu 44: vw- E13 55R - 01 3640, wenn werkseitig montiert*

amtliche Vermerke
Vermerke des Herstellers
Vermerke des KBA
1989491
247000

5 1 247 00142
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT

046CC0136234
Mercedes-
www.PS-Team.de
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
für vollständige Fahrzeuge
Christoph Jung
Jörg Homeng

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)
0.2. Typ
0.2.1. Version
0.2.1. Handelsbezeichnung
0.2.3. Kennungen (falls zutreffend)
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie
0.2.3.4. Kennung der Fahrwerstandsfamilie
0.2.3.5. Kennung der Fahrwerstandsmatrix-Familie
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie
0.4. Fahrzeugklasse
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers
0.6. Abbringungsstelle und Abbringungsart der vorgeschriebenen Schilder
An Bräule links oder rechts
Abbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeuges
mit dem in der am 08.10.2021 erteilten Genehmigung e1/2007/46/0458/24 beschriebenen vollständigen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt.
Das Fahrzeug kann zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, ohne weitere Typgenehmigung zugelassen werden.
Stuttgart
10.03.2022
(Ort)
(Datum)

Leiter Gesamtfahrzeug Mercedes-Benz Vans
(Unterschrift)
(Dienststellung)

Leiter Qualitätsmanagement
Mercedes-Benz Vans
(Unterschrift)
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

- 1. Anzahl der Achsen 2 und 4
- 1.1 Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung - ; -
- 3. Angetriebene Achsen (Zahl, Lage, Verbindung) 1; A2; -
- 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist Nicht automatisiert

Hauptabmessungen

- 4. Radstand 3200 mm
- 4.1 Achsabstände 1-2 3200 mm 2-3 1909 mm
- 5. Länge 5140 mm 6. Breite 1928 mm 7. Höhe 5231 mm
- 8. Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert) 2336 mm
- 9. Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung
- 11. Länge der Ladefläche

Massen

- 13. Masse in fahrbereitem Zustand 2065 kg
- 13.1 Verteilung dieser Masse auf die Achsen 1 1218 kg 2 887 kg 3
- 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs
- 14. Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand 2065 kg
- 16. Technisch zulässige Gesamtmassen
- 16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand 2800 kg
- 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1 1490 kg 2 1490 kg 3 4800 kg
- 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination
- 18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit: 2000 kg 18.2 Sattelanhänger 750 kg
- 18.1 Deichselanhänger 100 kg
- 18.3 Zentralachsanhänger
- 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt

Antriebsmaschine

- 20. Hersteller des Motors Mercedes-Benz AG
- 21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor 654
- 22. Arbeitsverfahren Selbstzündung / Viertakt
- 23. Reiner Elektroantrieb nein 23.1 Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs
- 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder 4, in Reihe
- 25. Hubraum 1950 cm³
- 26. Kraftstoff Diesell
- 26.1 Fahrzeug mit
- 26.2 (nur Zweitstufmotoren)
- 27.1 Höchste Nutzleistung 100,00 kW bei
- 27.3 Höchste Nutzleistung
- 27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung
- 28. Getriebe (Typ) 28.1.1 Übersetzungsverhältnis des Achsgetriebes
- 28.1 Gang I II III IV V VI VII VIII IX
- 28.1 Übersetzungsverhältnisse
- Höchstgeschwindigkeit
- 29. Höchstgeschwindigkeit 183 km/h
- Achsen und Radaufhängung
- 30. Spurweite 1. 1666 mm 2. 1646 mm
- 35. Angebrachte Reifen-Feigenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse – zur Bestimmung der CO2-Emissionen (falls zutreffend): 1 195/65R 16C 104/102 T (100T) ; 6,5Jx16 ET52 ; B; C2 2 195/65R 16C 104/102 T (100T) ; 6,5Jx16 ET52 ; B; C2 3 - ; - ; -

Bremsen

- 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch
- 37. Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsystems

Aufbau

- 38. Code des Aufbaus BB
- 40. Farbe des Fahrzeugs WEISS
- 41. Anzahl und Anordnung der Türen 6; 2; 2; 2
- 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) 2

Anhängervorrichtung

- 44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebau) E13 55R 01 3612
- 45.1 Kennwerte D: 13.8 V: S: 150 U: -

Umweltverträglichkeit

- 46. Geräuschpegel Standgeräusch 74,70 dB(A) bei der Motordrehzahl 3300 min-1
- 46.1 Fahrgeräusch 70,00 dB(A)
- 47. Abgasnorm: Euro 6 AR
- 47.1.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind 2263 kg 47.1.2 Querschnittsfläche 3,195 m²
- 47.1.1.1 Prüfmasse
- 47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill 1926 - 1050
- 47.1.3.1 Fahrwiderstandskoeffizienten
- 47.2.1 Fahrzyklus f0 196,50774 N -1. f1 0.0 N/(km/h) -2 f2 0,055499 N/(km/h) 2
- 47.2.2 Fahrgeschwindigkeit
- 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit 3b 47.2.2.1 Miniaturisierungsfaktor (f0sc) 0.0
- 48. Abgasemissionen Nummer des Basisrechtsakts und des letzten geltenden Änderungsrechtsakts 715/2007*2018/1832aR

1.2 Prüfverfahren Typ 1 (NEZF Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

	Diesel/Benzin	Gas	Sonstige
CO	20.2 mg/km	-	mg/km
THC	-	mg/km	mg/km
NMHC	-	mg/km	mg/km
NOx	17.6 mg/km	-	mg/km
THC + NOx	24.5 mg/km	-	mg/km
NH3	-	ppm	ppm
Partikelmasse	0.12 mg/km	-	mg/km
Partikelzahl	2.08*10^9 #/km	-	#/km

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) 0.50
- 48.2 Angegebene höchste RDE Werte (falls zutreffend): NOx Partikelzahl
- 48.2.1 Vollständige RDE-Fahrt: 125 mg/km 6,00*10^-11 km-1
- 48.2.2 RDE-Fahrt (innerorts): 125 mg/km 6,00*10^-11 km-1
- 49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch
- 1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

a) CO2-Emissionen

	Diesel/Benzin	innerorts	aufßerorts	kombiniert	gewichtet, kombiniert
innerorts	-	g/km	-	-	-
aufßerorts	-	g/km	-	-	-
kombiniert	-	g/km	-	-	-
gewichtet, kombiniert	-	g/km	-	-	-

b) Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch

	Diesel/Benzin	innerorts	aufßerorts	kombiniert	gewichtet, kombiniert
innerorts	-	l/100km	-	-	-
aufßerorts	-	l/100km	-	-	-
kombiniert	-	l/100km	-	-	-
gewichtet, kombiniert	-	l/100km	-	-	-

- Abweichungsfaktor entfällt
- 2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge
- Stromverbrauch gewichtet/kombiniert
- Elektrische Reichweite



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Stoßfänger vorne, zerkratzt



Bild 15 : Stoßfänger vorne, zerkratzt



Bild 16 : Motorhaube, Steinschlag



Bild 17 : Motorhaube, Steinschlag



Bild 18 : Frontscheibe, Steinschlag




Bild 19 : Frontscheibe, Steinschlag



Bild 20 : Tür vorne links, eingedellt



Bild 21 : Tür vorne links, eingedellt



Bild 22 : Tür vorne links Kante, zerkratzt




Bild 23 : Tür vorne links Kante, zerkratzt



Bild 24 : Schiebetür links, eingedellt



Bild 25 : Schiebetür links, eingedellt



Bild 26 : Stoßfänger hinten, zerkratzt



Bild 27 : Stoßfänger hinten, zerkratzt




Bild 28 : Stoßfänger hinten, zerkratzt



Bild 29 : Heckleuchte links, gerissen




Bild 30 : Heckleuchte links, gerissen



Bild 31 : Heckklappe Verkleidung, zerkratzt



Bild 32 : Heckklappe Verkleidung, zerkratzt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
08.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 145 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.05.2022	Letzte Zulassung	06.05.2022
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	Vito 114 CDI Lang HA Aut. PRO	Aufbauart	Van
Türen	4	Sitzplätze	2
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1V44760313987066	Maße Länge/Breite/Höhe	5140 / 1928 / 1909 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3200
zul. Gesamtmasse	2800 kg	HSN / TSN	2222 / BBI
Schlüssel-Nr.	20388148	Km-Stand abgelesen	171748
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	100
Hubraum (ccm)	1950	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe (Hersteller)	ARKTIKWEISS	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 16 104/102 T	Continental / VanContact 100	S / O	6 mm
rechts	195 / 65 R 16 104/102 T	Continental / VanContact 100	S / O	6 mm
2 links	195 / 65 R 16 104/102 T	Continental / VanContact 100	S / O	6 mm
rechts	195 / 65 R 16 104/102 T	Continental / VanContact 100	S / O	6 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge Pannenset	195 / 65 R 16 104/102 T	Continental / VanContact 100	S / O	9 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
195 / 65 R 16 104/102 T	Goodyear / Ultra Grip Cargo	W / O	7 mm
195 / 65 R 16 104/102 T	Goodyear / Ultra Grip Cargo	W / O	7 mm
195 / 65 R 16 104/102 T	Goodyear / Ultra Grip Cargo	W / O	4 mm
195 / 65 R 16 104/102 T	Goodyear / Ultra Grip Cargo	W / O	4 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, Abschleppöse vorne/hinten einschraubbar, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts, Außentemperaturanzeige, Batterie: Pufferbatterie für Startvorgang, Batterie: Vliesbatterie 12 V / 92 Ah, Befestigungspunkte im Dachrahmen, Berganfahrhilfe, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, adaptive, COC-Papiere, Cupholder vorn, Dachbedieneinheit Komfort, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser elektronisch, Einstiegshaltegriff Laderaumschiebetür, Elektrik für Anhängersteckdose, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ADAPTIVE ESP) mit integriertem Antiblockiersystem (ABS), Fahrlichtassistent, Fahrwerk: Basisfahrwerk, Fahrzeug HVO fähig, Fensterheber elektrisch Fahrer/Beifahrer, Feststellbremse, Generator 14 V/250 A, Generatormanagement, Geschwindigkeitsbegrenzung 210 km/h, Getriebe: 9G-TRONIC, Gewichtsvariante 2.800 kg, Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz, Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz, Handschuhkasten abschließbar, Haupttank 57 Liter, Heckklappe, Innenverkleidung Laderaum, seitlich, Klimaanlage geregelt Tempmatic, Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Kopfstützen (2), vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar, Leuchtweitenregulierung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Multifunktionslenkrad, Nebelscheinwerfer Halogen, Paket: BlueEFFICIENCY, Pannensetmanagement, Polster: Stoff Caluma schwarz, Radio/Telematik, Audio 10, Radio: Digitales Radio DAB, Radvollabdeckung, Reifen: 195/65 R 16, Reifen: Bereifung ohne Vorgabe Fabrikat, Reifen: Premiumschutz Reifen (3 Jahre), Reifen: Sommerreifen, Räder: Stahlfelgen 6,5 J x 16, Scheinwerfer: in Halogen-Technik, Schiebetür rechts Lade-/Fahrgastraum, Schlüssel : 3-Tasten-Funkfernbedienung, Seitenwind-Assistent, Servolenkung elektromechanisch, Sitz: Lordosenstütze Fahrersitz, Sitze: Beifahrersitz verstellbar, Sitze: Fahrersitz Plus mit ebener Sitzfläche, Sitze: Komfort-Fahrersitz, Start-Stopp-Funktion, Steckdose 12V, Tempomat, Trennwand durchgehend, Verbandtasche, Vorrüstung Remote Services Plus, Warndreieck, Wartungsintervall-Anzeige >>ASSYST<<, Wegfahrsperre, Wärmedämmendes Glas rundum, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung, Zulassung als LKW, Zulassungsbescheinigung, Teil II

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
W78	Fenster in Heckklappe
W17	Fenster vorn rechts fest in SW/ Laderaum-Schiebetür
F61	Innenspiegel
KB5	Kraftstoffbehälter groß, ca. 70 Liter
FF1	Mittelkonsole mit Staufach
EY2	Navigation-Zubehör: Live Traffic Information
V85	Paket: Raucherpaket
EZ8	Parktronic
JF1	Regensensor
RY2	Reifenluftdrucküberwachung
RR6	Reserverad unter Fahrzeugheck mit Wagenheber
T19	Schiebetür links (Laderaum)
H16	Sitzheizung auf Fahrerseite
D51	Trennwand durchgehend mit 1 Fenster
XW5	Wegfall Heckbeschriftung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 02.04.2026 bei Kilometerstand 162.480
bis Wartung verbleiben: 30.700 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Werbefolie, entfernen,
2. Heckleuchte links, gerissen, erneuern
(Bild 29, 30)
3. Stoßfänger vorne, zerkratzt, erneuern
(Bild 14, 15)
4. Tür vorne links, eingedellt, drücken
(Bild 20, 21)
5. Stoßfänger hinten, zerkratzt, erneuern
(Bild 26, 27, 28)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappe Verkleidung, zerkratzt, (Bild 31, 32)
Motorhaube, Steinschlag, (Bild 16, 17)
Tür vorne links Kante, zerkratzt, (Bild 22, 23)
Schiebetür links, eingedellt, (Bild 24, 25)
Frontscheibe, Steinschlag, (Bild 18, 19)