

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4682NGW / WBA31GN0205468162 / 5468162

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 sDrive18d U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 sDrive18d U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.321

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4682NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	04/06/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

4682NGW COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
4682NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,88	10,00	3,49 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
6. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	42,14	10,00	44,47 €
7. Anagrama tr motor	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	63,20	10,00	63,42 €
8. Moldura dl marco puerta tr iz	-	REEMPLAZAR	0.58 h.			0,00	37,14	10,00	55,75 €
9. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.67 h.	0.75 h.	3,18	0,00		96,35 €
10. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	0.50 h.	2,12	0,00		56,79 €
11. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.50 h.	2,12	0,00		27,91 €
12. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.75 h.	0.13 h.	0,53	0,00		34,41 €
14. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.	0.13 h.	0,53	0,00		9,00 €
15. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.	0.25 h.	1,06	0,00		14,15 €
16. Manilla ext portón/capó tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
17. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	0.33 h.	1,40	0,00		33,35 €
18. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €
19. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
20. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		1.50 h.	6,35	0,00		71,80 €
21. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
22. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
23. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
24. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
25. Paragolpes dl (zona dr)	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
26. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €

4682NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Aleta dl dr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
28. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
29. Puerta tr dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
30. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
31. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
32. Aleta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
33. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2056,5 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4682NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,97 h.	306,80 €
Total material pintura	-	50,15 €
Total Mano de Obra Pintura	11,85 h.	456,20 €
Total Recambios	-	573,83 €
Descuento recambios aplicado	-	250,84 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	669,50 €















Valores desde indiv.

1.0 l/h



Total 24322 km •→| 1958.7 km

Drive Performance



Puerta abierta.

1067 km 11:39

10



P

+35.0 °C







Navigation screen displaying a map with a blue background and white lines. The screen shows a route and various navigation controls. The text on the screen includes:

- Top left: + PNOT -
- Top right: - PMOT
- Bottom left: 08:11
- Bottom right: P. 100/100km > 27

Center console controls including the gear shifter, handbrake, and parking brake. The gear shifter has a digital display showing 'D/S' and 'M'. The handbrake has a 'VOL' button. The parking brake has a 'P' button.







Ⓢ WBA 316N0205468162 Ⓢ










MEDIA

TEL

NAV



Sin señal



11:40



Búsqueda



- LOW +



- LOW +



ACROSS
ACROSS 247

inch/mm
4.59
OFF ON ZERO



OFF ON ZERO

4.76

Inch/mm



MAX LOAD
TUBELESS

0.7MPa

245/45R19 102V

OFF ON ZERO

499

Inch/mm



OCEAN


5.13



















P ZERO

PIRELLI



★ MO

EXTRA LOAD
RADIAL TUBELESS

245/45 R19 JOKY







2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



CGW







0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm



Manheim
COX AUTOMOTIVE





 **Manheim**
COY. AUTOMOTIVE









0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COA AUTOMOTIVE





BMW

Manheim
CASA AUTOMOBILI





0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COY. AUTOMOTIVE







10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 cm

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



E45/45

EXTRA LOAD
RADIAL TUBELESS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE





43R-91099
DOT/FALST MOAGAL
800875





1000 0000 0000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CON-AUTO



Manheim
COX AUTOMOTIVE

