

Kenteken: N-972-RP (chassisnr: YV1XZEDVEN2699653)



VOLVO XC40 RECHARGE PRO AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/PANORAMA/SCHUIF-DAK/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 78kWh ev pro twin pure electric r-design 300kW awd geartroni

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| Km-stand | 111429 km | Soort voertuig | Personenauto | Ledig gewicht | 2088 kg |
| Tank/ Laad inhoud | | Kleur | 733 Sage Green metallic | | |
| Brandstof | Elektriciteit | Aantal deuren | 5 | | |
| Transmissie | Automaat | Aandrijving | Voor + achter | | |
| Datum eerste toelating | 17-12-2021 | Aantal cilinders | 0 | Wielbasis | 270 cm |
| Datum eerste afgifte NL | 17-12-2021 | Vermogen | 300 kW | Laadvermogen | - |
| Eerste registratie | Nederland | CO2 uitstoot | 0 g/km | APK t/m | 17-12-2027 |

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

achterbank in delen neerklapbaar, achteropkomend verkeer waarschuwing, achterrautiverwarming, achteruitrijcamera, afdaal assistent, afwijkende dakkleur, alarm klasse 1 (startblokkering), alarmsysteem, Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, Apple Carplay/Android Auto, armsteun achter, armsteun voor, audio installatie premium, Autonomous Emergency Braking, bagagedek, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, binnen/buitensp. aut. dimmend, Bluetooth telefoonvoorbereiding, boordcomputer, bots herkenning en activatie, bots waarschuwing systeem, Brake Assist System, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, connected services, cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp, DAB ontvanger, dakrails, dimlichten automatisch, draadloze telefoonlader, electronic climate controle, elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing, elektrisch glazen panorama-dak, elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen, elektrisch verstelbare passagiersstoel, elektrische ramen voor en achter, Elektronisch Stabiliteits Programma, elektronische remkrachtverdeling, full-LED koplampen, glans exterieur delen, grootlichtassistent, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, hoofdsteunen actief, interieur voorverwarmingsinstallatie, keyless start, kleur wit, knie airbag(s), koplampen adaptief, koplampreiniging, kruisend verkeer detectie, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED mistlampen, lederen stuurwiel, lederen versnellingspook, lendesteunen (verstelbaar), lichtmetalen velgen 5-spaaks 19", multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, parkeersensor voor en achter, passagiersairbag, radio, regensensor, rijstrooksensoren met correctie, Roll Stability Control, rondomzicht camera, sfeerverlichting, sportstuur, spraakbediening, start/stop systeem, stuurbevestiging snelheidsafhankelijk, stuurwiel multifunctioneel, stuurwiel verwarmd, uitwijk assistent, verkeersbord detectie, vermoeidheids herkenning, vervolgbotsing preventie, volledig digitaal instrumentenpaneel, voorstoelen in hoogte verstelbaar, voorstoelen verwarmd, warmtepomp, WiFi voorbereiding, zij airbag(s) achter, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Panoramadak, Open dak schuif, Licht metalen velgen 20 inch, Trekhaak inklapbaar, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie Google maps, Audio Harman/kardon, Lederen bekleding zwart, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto














- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Navigatie CD/DVD
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Hoedenplank/rolhoes
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Publieke laadpaalkabel
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)

Bijzonderheden interieur

| | | | | |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| Aantal zitplaatsen | : 5 | Aantal hoofdsteunen | : 5 | |
| Schoon van binnen | : Ja | Normale geur | : Ja | |
| Bijzonderheden exterieur | | | | |
| Schoon van buiten | : Ja | Sponningen deuren beschadigd | : Ja, kras(sen) | |
| Gebruikerskrassen | : Ja | Restyledeukjes | : Ja | |
| Steenslag | : Ja | | | |
| Banden | | | | |
| Band | Geschat profiel | Soort | Merk | Maat |
| LV | 4 mm | All weather | Michelin | 255/40 R20 |
| RV | 5 mm | Zomer | Michelin | 255/40 R20 |
| LA | 6 mm | Zomer | Continental | 255/40 R20 |
| RA | 6 mm | Zomer | Continental | 255/40 R20 |
| Aantal wioldoppen/LMV | | LMV | | |
| Aantal beschadigd | | | | 4 |
| Dealer onderhouden | | | | Ja |
| Proefrit gemaakt door inspecteur | | | | Nee |
| Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt | | | | Nee |
| Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving | | | | Nee |
| Technische staat | | | | Goed |

Extra details

Beschadigingen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Deel: Velg linksvoor |  | Deel: Sponningen |  |
| Omschrijving: Velgrand beschadigd | | Omschrijving: Gekrast |  |
| Gegeven oplossing: Velg reparatie | | Gegeven oplossing: Spotrepair | |
| Deel: Velg linksachter |  | Deel: Tankklep |  |
| Omschrijving: Velgrand beschadigd | | Omschrijving: Krasje | |
| Gegeven oplossing: Velg reparatie | | Gegeven oplossing: Polijsen | |
| Deel: Bumperhoek rechtsachter |  | Deel: Velg rechtsachter |  |
| Omschrijving: Krasje | | Omschrijving: Velgrand beschadigd | |
| Gegeven oplossing: Inlakken en polijsten | | Gegeven oplossing: Velg reparatie | |
| Deel: Portier rechtsvoor |  | Deel: Spiegelkap rechts |  |
| Omschrijving: Krasjes | | Omschrijving: Gekrast | |
| Gegeven oplossing: Bijwerken en polijsten | | Gegeven oplossing: Polijsen | |
| Deel: Velg rechtsvoor |  | Deel: Voorzijde |  |
| Omschrijving: Velgrand beschadigd | | Omschrijving: Steenslag | |
| Gegeven oplossing: Velg reparatie | | Gegeven oplossing: Inlakken en polijsten | |
| Deel: Dak |  | Deel: Scherm rechtsachter |  |
| Omschrijving: Deukje/vogelpoep | | Omschrijving: Vogelpoep | |
| Gegeven oplossing: Restylen en polijsten | | Gegeven oplossing: Bijwerken en polijsten | |

Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Vogelpoep
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Vogelpoep
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Extra foto's




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto