

Land Rover Range Rover Evoque 2.0 TD4 Urban Series SE Dynamic
2017 - 110 kW / 150 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	SALVA2DN8HH242349
Eerste registratie	22-11-2017
APK geldig tot	20-02-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	165.374 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	29-07-2026
Definitieve kilometerstand	165.374 km



Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.998
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	125
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Vierwiel

 Bouwjaar 2017	 Vermogen 110 kW / 150 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 165.374 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires 16

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Armsteun voor	Bi-xenon koplampen	Cruise control
Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Klimaatregeling	Lederen bekleding	
Lichtmetalen velgen	Navigatie	Panoramadak	Parkeersensoren	Stoelverwarming
			Trekhaak	Xenon

Aanwezig bij voertuig 1

Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-


Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Wit
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-12-2022

Schades (19)

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing



Omschrijving

Tijdens beperkte testrit wel merkbare afwijkingen geconstateerd, zoals: rookontwikkeling bij rijden en diverse meldingen in het geheugen

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing



Omschrijving

De auto heeft onderhoud nodig.

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing



Omschrijving

Diverse losse delen

Technische schade - Technisch

Soort schade
Lekkage
Oplossing



Omschrijving

Ruitenvloeistof lekkage


Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geluid bij sturen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Lekkage

Oplossing

-



Omschrijving

Overtollig olie in de motorruimte

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

+ ontzet en afdekking onder ontbreekt

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

+ stootlijst en wielkuip vervangen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

+ stootlijst vervangen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

+ niet originele trekhaak


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterior - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Reden van WOK - EGR-systeem afgedopt; - Roetfilter defect, mogelijk doorgeboord; - Diverse sensoren van het roetfilter afgekoppeld - Uitlaat niet gasdicht; - Ad blue systeem gemanipuleerd + injector verwijderd. - Een bout van de motorsteun zat niet vast; - Trekhaak zat met geen enkele bout vast

Exterieur opmerking 9 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 1 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 7 gemelde schade -

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
22-11-2017	Eerste toelating	
18-12-2023	Registratie datum goedkeuring	
21-12-2023		Autobedrijf
26-01-2024	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Particulier
28-01-2026	Verbod voor rijden op de weg	
20-02-2026	APK vervaldatum	
21-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- aanhanger assistent

achterbank in delen neerklapbaar

achteropkomend verkeer waarschuwing

achterspoiler

achteruitrijcamera

afdaal assistent

airco automatisch

alarm klasse 1(startblokkering)

alarmsysteem

aluminium interieur afwerking

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

armsteun achter

armsteun voor

Autonomous Emergency Braking

bandenspanningscontrolesysteem

bestuurdersairbag

binnenspiegel automatisch dimmend

bi-xenon koplampen

Bluetooth

Brake Assist System

buitenspiegels elektrisch inklapbaar

buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

buitenspiegels met verlichting

centrale vergrendeling met afstandsbediening

connected services

cruise control

dimlichten automatisch en regensensor

elektrisch bedienbare achterklep

elektrische ramen achter

elektrische ramen voor

Elektronisch Sper Differentieel

Elektronisch Stabiliteits Programma

elektronische remkrachtverdeling

grootlichtassistent

hill hold functie

hoofd airbag(s) achter

hoofd airbag(s) voor

knie airbag(s)

koplampreiniging

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

LED mistlampen

lederen bekleding

lederen versnellingspook

lichtmetalen velgen 18"

multimedia-voorbereiding

navigatiesysteem full map

panoramadak

parkeersensor achter

parkeersensor voor

passagiersairbag

radio

rijstrooksensor

ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar

start/stop systeem

stuur leder

stuur multifunctioneel

stuur verstelbaar

stuur verwarmd

stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

verwarmde voorruit

voorstoel(en) elektrisch verstelbaar

voorstoelen verwarmd

zij airbag(s) voor

