# INFORME DE INSPECCIÓN

| VEHÍCULO | 1031NJK / WBA11FZ090FV83167 / FV83167 |
|---|---|

## Datos vehículo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca: | BMW | Combustible: | DIESEL |
| Modelo: | 318d sDrive G21 | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión: | 318d sDrive G21 | Color: | NO DETERMINADA |
| Tapicería: | NO DETERMINADA | Kilómetros: | 10.840 |

## Controles específicos:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Llaves principales: | 1 | Llaves secundarias: | 0 |
| Llaves especiales: | 0 | Tipo transmisión: | Automática |
| Revisión: | Sin libro | | |

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

## Información neumáticos

| 1031NJK \| Neumático | Marca | Medidas | Índice carga | Índice velocidad | Runflat |
|---|---|---|---|---|---|
| DD | HANKOOK | 225/45/18 | 95 | Y | - |
| DI | HANKOOK | 225/45/18 | 95 | Y | - |
| RP | | | | | - |
| TD | HANKOOK | 225/45/18 | 95 | Y | - |
| TI | HANKOOK | 225/45/18 | 95 | Y | - |

## Datos Inspección:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Inspección: | COMERCIAL | Ubicación Inspección: | BAL CIEMPOZUELOS |
| Fecha Inspección: | 09/07/2026 | | |
| Comentarios: | | | |



Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

## Daños no valorables:

| 1031NJK \| COMPONENTE | ACCIÓN | COMENTARIO |
|---|---|---|
| . | . | . |

| 1031NJK \| COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN |
|---|---|---|
| 1. Jgo pegado sensor lluvia | - | REEMPLAZAR |
| 2. Luna parabrisas | - | REEMPLAZAR |
| 3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva | - | REEMPLAZAR |
| 4. Moldura sup luna parabrisas | - | REEMPLAZAR |
| 5. Neumático dl dr - HANKOOK S1 HRS - Nueva | - | REEMPLAZAR |
| 6. Paragolpes dl | Pintar Reparado Combinada adyacente | DESMONTAR Y MONTAR |
| 7. Paragolpes tr | Pintar Reparado Combinada adyacente | DESMONTAR Y MONTAR |
| 8. Spoiler paragolpes tr | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 9. Puerta dl dr | Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente | REPARAR |
| 10. Puerta tr dr | Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente | REPARAR |
| 11. Spoiler paragolpes tr | - | REPARAR |
| 12. Aleta tr iz c/estribo | Reparado Combinada adyacente | REPARAR |
| 13. Aleta tr dr c/estribo | Reparado Combinada adyacente | REPARAR |
| 14. Manilla exterior puerta dl dr | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 15. Cejilla ext puerta dl dr | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 16. Manilla exterior puerta tr dr | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 17. Cejilla ext puerta tr dr | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 18. Aleta dl dr | Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente | - |
| 19. Capó dl | Pintar Reparado Pieza montada | - |
| 20. Faro dr | - | PULIDO POLICARBONATO |
| 21. Faro iz | - | PULIDO POLICARBONATO |
| 22. Llanta rueda dl dr | - | PINTURA LLANTA PULIDA |
| 23. Portón tr | - | SR Pintura |
| 24. Aleta tr dr c/estribo | - | PULIR |
| 25. Puerta dl iz | - | SR Pintura |
| 26. Puerta tr iz | - | SR Carrocero |



Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

| 1031NJK \| COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN |
|---|---|---|
| 27. Llanta rueda dl iz | - | PINTAR LLANTA ALUMINIO |



Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)