

Historial del Vehiculo -4714-MGF

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
4714-MGF	17/01/2024	30384	2 NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 205/55 R16 T005 91V TL//10164 / Turismo/ VERANO
4714-MGF	17/01/2024	30384	2 NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULO
4714-MGF	17/01/2024	30384	REV 030.000	Aceite motor - 00W20
4714-MGF	17/01/2024	30384	REV 030.000	Filtro aceite
4714-MGF	17/01/2024	30384	LUNAS	Mano de Obra Chapa: *PARABRISAS P/SENS. LLUVIA
4714-MGF	17/01/2024	30384	LUNAS	5H0845011ATNVB - *PARABRISAS P/SENS. LLUVIA
4714-MGF	17/01/2024	30384	REV 030.000	Arandela / tapón cárter
4714-MGF	17/01/2024	30384	REV 030.000	Filtro antipolen
4714-MGF	17/01/2024	30384	2 NEUMATICOS	DI / BRIDGESTONE / 205/55 R16 T005 91V TL//10164 / Turismo/ VERANO
4714-MGF	17/01/2024	30384	LUNAS	8U0955609 - EQ.SELL.SENSOR LLUVIA
4714-MGF	17/01/2024	30384	REV 030.000	Líquido frenos
4714-MGF	17/01/2024	30384	REV 030.000	M.O. General
4714-MGF	17/01/2024	30384	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
4714-MGF	17/01/2024	30384	LUNAS	Z00W90901 - EQ. SELLADO PARABRISAS
4714-MGF	10/09/2024	61153	REV 060.000	Filtro antipolen
4714-MGF	10/09/2024	61153	REV 060.000	Arandela / tapón cárter
4714-MGF	10/09/2024	61153	REV 060.000	M.O. General
4714-MGF	10/09/2024	61153	REV 060.000	Escobilla limpiaviento tr
4714-MGF	10/09/2024	61153	REV 060.000	Aceite motor - 00W20
4714-MGF	10/09/2024	61153	REV 060.000	Jgo escobillas limpia
4714-MGF	10/09/2024	61153	REV 060.000	Serv inspección 60000 KM
4714-MGF	10/09/2024	61153	REV 060.000	Filtro aceite
4714-MGF	04/06/2025	91363	REV 090.000	Filtro aceite
4714-MGF	04/06/2025	91363	REV 090.000	Arandela / tapón cárter
4714-MGF	04/06/2025	91363	REV 090.000	Aceite motor - 00W20
4714-MGF	04/06/2025	91363	REV 090.000	Filtro combustible - Nueva
4714-MGF	04/06/2025	91363	4 NEUMATICOS	TI / GOODYEAR / 205/55R16 91V EFFIGRIP PERF 2 / Turismo/ VERANO
4714-MGF	04/06/2025	91363	REV 090.000	Filtro aire

4714-MGF	04/06/2025	91363 REV 090.000	Líquido frenos
4714-MGF	04/06/2025	91363 4 NEUMATICOS	TD / GOODYEAR / 205/55R16 91V EFFIGRIP PERF 2 / Turismo/ VERANO
4714-MGF	04/06/2025	91363 4 NEUMATICOS	DD / GOODYEAR / 205/55R16 91V EFFIGRIP PERF 2 / Turismo/ VERANO
4714-MGF	04/06/2025	91363 4 NEUMATICOS	DI / GOODYEAR / 205/55R16 91V EFFIGRIP PERF 2 / Turismo/ VERANO
4714-MGF	04/06/2025	91363 REV 090.000	Serv inspección 90000 KM
4714-MGF	04/06/2025	91363 REV 090.000	M.O. General
4714-MGF	16/07/2025	97316 LUNAS	5H0845011ASNVB - PARABRISAS P/SENS. LLUVIA
4714-MGF	16/07/2025	97316 LUNAS	- - VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA ESTÁTICA
4714-MGF	09/01/2026	122672 REV 120.000	Jgo escobillas limpia
4714-MGF	09/01/2026	122672 REV 120.000	Filtro antipolen
4714-MGF	09/01/2026	122672 REV 120.000	M.O. General
4714-MGF	09/01/2026	122672 REV 120.000	Arandela / tapón cárter
4714-MGF	09/01/2026	122672 REV 120.000	Aceite motor - 00W20 OEM2
4714-MGF	09/01/2026	122672 REV 120.000	Filtro aceite
4714-MGF	09/01/2026	122672 REV 120.000	Escobilla limpiaviento tr
4714-MGF	09/01/2026	122672 REV 120.000	Jgo fijación pastillas freno
4714-MGF	09/01/2026	122672 REV 120.000	Líquido lavaparabrisas
4714-MGF	09/01/2026	122672 REV 120.000	Pastillas freno tr
4714-MGF	09/01/2026	122672 REV 120.000	Serv inspección 120000 KM
4714-MGF	26/05/2026	143689 LUNAS	- - VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA ESTÁTICA
4714-MGF	26/05/2026	143689 LUNAS	5H0845011ASNVB - PARABRISAS P/SENS. LLUVIA



VOLKSWAGEN GOLF
LIFE 2.0 TDI 85KW (115CV)

VIN	WWWZZZCD3PW127171
Primera matriculación	19/4/2023
Kilometraje del vehículo	151.964 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	11/8/2026 7:36:00	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2
------------------------	-------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	19/4/2023
Modelo	GOLF	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WWWZZZCD3PW127171	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	7,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	7,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar

Exterior



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Capó

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Pintar



4 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Residuo
Modo de reparación	Pulimentar



7 | Llanta Alu Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

. Persona contacto: Juan Manuel Pérez / Manuel García Muñoz 2. Teléfono contacto: 685 42 77 50 (teléfono de Manuel García)

Fotos comerciales

