Tesla

BEV LONG RANGE AUTO 4WD

VIN: LRWYGCEK9PC538745



Description

N° d'immatriculation
2CRU470

Date de 1ère immatriculation
02/11/2022

Odomètre
99822 km

Couleur
pearl white

Année modèle
-

Capitonnage
-

Nombre de portes
5

Nombre de sièges
-

Generation
-

Puissance
378 KW

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Date de l'inspection
14/10/2026

Date de validation de l'inspection
15/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Peint	Rayure	Réparation
	  		
002	Enjoliveur de roue / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Echange

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.






003	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Peint	Rayure	Réparation





004	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Peint	Rayure	Réparation






005	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Peint	Rayure	Acceptable



006	Capot / -	Dépôt chimique	Lustrage






007	Aile / Arrière Gauche	Rayure	Acceptable



008	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Malfaçon	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.


009	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Smart repair





Éléments amovibles

- [x] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [x] Trousse à pharmacie
- [x] Sacoche cable de charge
- [x] Double de clé
- [x] Crochet/Boule Attelage
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [x] Triangle
- [x] Plage arrière
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Gilet de sécurité

Pneus principaux

Avant Gauche	PIRELLI	255/45/19 Hiver	4 mm
Avant Droit	PIRELLI	255/45/19 Hiver	4 mm
Arrière Gauche	PIRELLI	255/45/19 Hiver	5 mm
Arrière Droit	PIRELLI	255/45/19 Hiver	5 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert



Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre


Navigation



Spare Tyre


Cable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Cable




Vin




Autre



Autre




Autre



Autre



Autre



Autre



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Enjoliveur de roue / Avant Gauche / Rayure



Enjoliveur de roue / Avant Gauche / Rayure



Enjoliveur de roue / Avant Gauche / Rayure



Enjoliveur de roue / Avant Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Capot / - / Dépôt chimique




Capot / - / Dépôt chimique



Aile / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Malfaçon



Pare-chocs / Arrière / Malfaçon



Pare-chocs / Arrière / Malfaçon



Pare-chocs / Arrière / Malfaçon




Pare-chocs / Avant / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Annexes : SOH Report



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.