

[DLM Le Havre - Le havre]

Inspection réalisée le 16/06/2026

Résumé

Détails

Photos commerciales

Photos commerciales ^

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant



Photo du siège avant gauche




Photo du coffre



Photo intérieur arrière




Photo de la planche de bord



Photo intérieur avant



Caractéristiques

Véhicule ^


Double
de clé

Défaut(s)
apparent(s)



- Elément manquant
- Remplacer

Photo des clés du véhicule



Kilométrage
185742

Photo du kilométrage au
tableau de bord



Voyant
au
tableau
de
bord

Défaut(s)
apparent(s)



- Voyant moteur
- Réparer

1 2

Numéro de série (VIN) sur le châssi...
VF7YCBNDC12N35637

Photo du numéro de série
(VIN) sur le châssis du
véhicule

Batterie Fonctionnel(le)



Techniques ^

Marque

Citroen

Modèle

Jumper

Motorisation

GO (Gazole)

Type de
boîte de
vitesses

Manuelle 6

Nombre de sièges

3

Documents ^

Certificat
d'immatriculation

Non
présenté(e)

Pochette
porte
documents

Non
présent(e)

Carnet
d'entretien

Non
présent(e)

Manuel
d'utilisateur

Non
présent(e)

Extérieur

Soubassements ^

Protection
sous
moteur

Défaut(s)
apparent(s)

Soubassement
du véhicule

Sans
défauts



Avant ^

État du spoiler de pare-choc avant

Sans défauts

État du pare-chocs avant

Défaut(s) apparent(s)

État de la grille de pare-choc

Sans défauts



Griffe / Rayé

Lustrer

État de la plaque d'immatriculation avant

Sans défauts

Radar avant

Sans défauts

Caméra avant

Sans défauts

État de la calandre

Défaut(s) apparent(s)

État des optiques avant droite

Sans défauts

État des optiques avant gauche

Sans défauts



Griffe / Rayé

Remplacer

État du feu antibrouillard avant droit

Sans défauts

État du feu antibrouillard avant gauche

Sans défauts

État du capot

Sans défauts

pare-brise

essuie-glaces avant

Sans défauts

de pare-brise

Sans défauts

Droite ^

Aile avant droite

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer & peindre

État de la moulure d'aile avant droite

Sans défauts

État de la porte avant droite

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer & peindre

État de la poignée de porte avant droite

Sans défauts

État du rétroviseur côté droit

Défaut(s) apparent(s)



Cassé

Remplacer

État de la vitre de porte avant droite

Sans défauts

Joint de porte avant droite

Sans défauts

État de la porte arrière droite

Sans défauts

État de la porte coulissante droite

Sans défauts

de porte
arrière
droite

Sans défauts

de porte
arrière
droite

Sans défauts

droit

Joint de
porte
arrière
droite

Sans défauts

Baguette
latérale
droite

Sans défauts

Bas
de
caisse
côté
droit

Défaut(s)
apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer & peindre

Aile arrière
droite

Sans défauts

État de la
moulure
d'aile
arrière
droite

Sans défauts

Arrière ^

Crochet
d'attelage

Non
présent(e)

État du
pare-choc
arrière

Sans défauts

Coin de
pare-
chocs
arrière
gauche

Sans défauts

Coin de
pare-
chocs
arrière
droit

Sans défauts

État de la plaque
d'immatriculation
arrière

Sans
défauts

Capteur
de recul

Sans défauts

porte du
coffre

Poignée
de porte
arrière

Sans défauts

Caméra de
recul

Sans défauts

Optique
arrière
gauche

Défaut(s)
apparent(s)



Cassé

Remplacer

Optique
arrière
droite

Défaut(s)
apparent(s)



Cassé

Remplacer

État de la
lunette
arrière

Sans défauts

Vitre de
porte
arrière

Sans défauts

Feu stop

Sans défauts

Joint de
coffre

Sans défauts

Joint de
porte
arrière

Sans défauts

Benne

Sans défauts

Côté
arrière
gauche

Sans défauts

Côté
gauche

Baguette
latérale
gauche

Défaut(s)
apparent(s)

Joint de
porte
arrière
gauche

Sans défauts

Panneau
arrière
gauche

Sans défauts



🔧 Elément manquant

🔧 Remplacer

État de la
vitre de
porte
arrière
gauche

Sans défauts

État de la
poignée
de porte
arrière
gauche

Sans défauts

État de la
porte
coulissante
gauche

Sans
défauts

État de la
porte
arrière
gauche

Sans défauts

Joint de
porte
avant
gauche

Sans défauts

État de la
vitre de
porte
avant
gauche

Sans défauts

État du
rétroviseur
côté
gauche

Défaut(s)
apparent(s)

État de la
poignée
de porte
avant
gauche

Sans défauts

État de la
porte
avant
gauche

Sans défauts



Cassé

Remplacer

État de la
moulure
d'aile
avant
gauche

Sans défauts

Aile avant
gauche


Sans défauts

Toit & autres ^

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



Carrosserie

Sans
défauts

Élément de
carrosserie

Sans
défauts

État du
toit

Sans défauts

Antenne

Sans défauts

Barres de
toit

Sans défauts

Trappe à
carburant

Sans défauts

Roues

Roues Global ^

Roue avant gauche ^

Photo roue avant gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche




Niveau d'usure pneu avant gauche

≥4mm

État du pneu avant gauche

Défaut(s) apparent(s)



Mauvaise réparation

Remplacer

État de la jante avant gauche

Sans défauts

Enjoliveur avant gauche

Sans défauts

Pare boue avant gauche

Sans défauts

Roue avant droite ^

Photo roue avant droite



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit

Niveau d'usure pneu avant droit

≥4mm



État du
pneu
avant droit

Sans défauts

État de la
jante
avant
droite

Sans défauts

Enjoliveur
avant droit

Sans défauts

Pare
boue
avant
droit

Défaut(s)
apparent(s)



Mauvaise réparation

Réparer

Roue arrière droite ^

Photo roue arrière droite



Photo de la mesure de
l'usure du pneu arrière
droit



Niveau d'usure
pneu arrière
droit

≥4mm

État du
pneu
arrière
droit

Sans défauts

État de la
jante
arrière
droite

Sans défauts

Enjoliveur
arrière
droit

Défaut(s)
apparent(s)



🔧 Élément manquant

🔧 Remplacer

Pare boue
arrière
droit

Sans défauts

Roue arrière gauche ^

Photo roue arrière gauche



Photo de la mesure de
l'usure du pneu arrière
gauche



Niveau d'usure
pneu arrière
gauche

>4mm

État du
pneu
arrière
gauche

Sans défauts

État de la
jante
arrière
gauche

Sans défauts

Enjoliveur
arrière
gauche

Défaut(s)
apparent(s)



🔧 Élément manquant

🔧 Remplacer

Pare boue
arrière
gauche

Sans défauts

Pare boue arrière gauche

Type
d'équipement
de secours

Roue de
secours

équipement de secours

Roue de
secours

Sans défauts



Cric

Sans défauts

Intérieur

Equipements intérieur ^

Vitres
électriques

Vitres
électriques
avant
uniquement

Rétroviseurs
électriques

Présent(e) et
fonctionnel(le)

Climatisation

Défaut(s)
apparent(s)



Non fonctionnel

Réparer

GPS

Non équipé(e)

Régulateur/limiteur
de vitesse

Non
vérifiable

Système
d'aide au
stationnement

Non
équipé(e)

Toit vitré /
panoramique

Non
équipé(e)

Toit
ouvrant

Non équipé(e)

Sièges à
réglage
électrique

Non équipé(e)

Intérieur avant ^



Sale

Nettoyer

État du rétroviseur central


Sans défauts

État du siège AVANT GAUCHE

Défaut(s) apparent(s)

État du siège AVANT DROITE

Sans défauts



Brulure

Remplacer

Ceinture

Sans défauts

Tapis

Sans défauts

Plafonnier

Sans défauts

Tableau de bord

Sans défauts

Comodo

Sans défauts

Ecran central

Sans défauts

Boîte à gants

Sans défauts

Allume cigare

Sans défauts

Élément d'habitacle

Sans défauts

Intérieur arrière ^

Moquette

Sans défauts

État du ciel de toit

Sans défauts

Plancher de coffre

Sans défauts

anale

Coffre ^

État du coffre

Sans défauts

Cache-bagage

Sans défauts

Photo du câble de recharge



Câble de recharge domestique

0

Câble de recharge rapide

0

Compartiment moteur

Compartiment moteur ^

Photo du compartiment moteur



Niveau d'huile

Défaul(s)
apparent(s)

Insonorisant capot moteur

Sans défauts



🔧 Défaul

🔧 Réparer

Fuites apparentes

Sans défauts

Autres fluides (Liquide refroidissement, frein, Direction assistées, etc)

Sans défauts

Sonorité, fumée

Défaul(s)
apparent(s)



🔧 Défaut

🔧 Réparer

Commentaire

Commentaire ^

Commentaire inspection

RAS