

# Ford

FOCUS SPORTBREAK 1.0 ECOBOOST MHEV 114KW (155CV) AUTOMÁT

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0PXXGCHPRG13881



## Descripción

<b>Matrícula</b> 6812MSB	<b>Fecha de matriculación</b> 11/06/2024	<b>Kilometraje</b> 58681 km
<b>Color</b> Rot	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Cloth
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Schrägheck	<b>Desplazamiento de motor</b> 998 cc	<b>Transmisión</b> Automatisch
<b>Tipo de combustible</b> Benzin	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 114 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
Campa HERTZ Loeches

**Fecha del encargo**  
17/04/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
20/04/2026

## Mecánica

**Incidencia de arranque motor**  
No

**No está en condiciones de circular**  
No

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución
002	Rellenar kit de emergencia / -	Faltante	Sustitución
003	Manual de usuario / -	Faltante	Sustitución



004 Paragolpes / Delantero

Ralladura

Acceptable



005

Llanta / Delantero Izquierdo

Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "

Ralladura

Smart repair



006 Paragolpes / Trasero

Ralladura

Pintar



007 Aleta / Trasero Derecho

Abolladura

Smart repair



008 Puerta / Trasero Derecho

Abolladura

Smart repair



009 Puerta / Delantero Derecho

Abolladura

Smart repair



010

Goma de sellado del parabrisas / Delantero Derecho

Roto

Sustitución



### Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- Chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

### Neumáticos

Delantero Izquierdo	SAILUN	215 / 50 / 17 /	4.5 mm
Delantero Derecho	SAILUN	215 / 50 / 17 /	4.5 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 50 / 17 /	4.4 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	215 / 50 / 17 /	4.5 mm

Fotos



Vorne Links



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin



Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Faltante



Manual de usuario / - / Faltante




Paragolpes / Delantero / Ralladura



Llanta / Delantero izquierdo / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Goma de sellado del parabrisas / Delantero Derecho / Roto