

Nissan

VIN: VSKCVND40U0531946



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	16/05/2014	124056 km
Farbe	Jahr	Polster
-	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
4	-	-
Fahrzeugtyp	Getriebe	Kraftstoff
PKW	Schaltgetriebe	Diesel

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen
002	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen
003	Plattform Heckklappe / Hinten	Rost	Reparieren




004

Heckklappe / Kofferraumtür / -

Delle

Ersetzen




005

Kotflügel / Hinten Rechts

Rost

Ersetzen



006

Schweller / Rechts

Rost

Lackieren



007

Außenspiegel elektrisch / Rechts

Defekt

Ersetzen



008	Kotflügel / Hinten Links	Rost	Ersetzen
       			
009	Heckleuchte / Hinten Links	Riss	Ersetzen
  			
010	Tür / Vorne Links	Rost	Ersetzen
  			
011	Kotflügel / Vorne Links	Rost	Ersetzen
  			
012	Motorhaube / -	Delle	Akzeptabel
   			
013	Felge / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
 			
014	Schweller / Links	Rost	Lackieren



015	Türeinstieg / Vorne Links	Abgewetzt	Akzeptabel

Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Bordmappe | ☐ Ersatzrad | ☒ Ersatzschlüssel |
| ☐ Erste-Hilfe-Kit | ☐ Füllflasche Nothilfe | ☐ Kompressor Nothilfe |
| ☒ Kugelkopf Anhängerkupplung | ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2) | ☐ Reifenreparatur-Kit komplett |
| ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3) | ☐ Serviceheft | ☐ Wagenheber |
| ☐ Warndreieck | | |

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	255 / 65 / 17 / Winter	6.5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	255 / 65 / 17 / Winter	6.5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	255 / 65 / 17 / Winter	5 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	255 / 65 / 17 / Winter	5 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Ersatzschlüssel




Fehlteile/Zubehör / Kugelkopf Anhängerkupplung



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Plattform Heckklappe / Hinten / Rost



Plattform Heckklappe / Hinten / Rost



Plattform Heckklappe / Hinten / Rost



Plattform Heckklappe / Hinten / Rost



Plattform Heckklappe / Hinten / Rost



Plattform Heckklappe / Hinten / Rost



Plattform Heckklappe / Hinten / Rost



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Rost



Kotflügel / Hinten Rechts / Rost



Kotflügel / Hinten Rechts / Rost



Kotflügel / Hinten Rechts / Rost



Kotflügel / Hinten Rechts / Rost



Kotflügel / Hinten Rechts / Rost



Schweller / Rechts / Rost



Schweller / Rechts / Rost



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Defekt



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Defekt



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Defekt



Kotflügel / Hinten Links / Rost



Kotflügel / Hinten Links / Rost



Kotflügel / Hinten Links / Rost



Kotflügel / Hinten Links / Rost



Kotflügel / Hinten Links / Rost



Kotflügel / Hinten Links / Rost



Kotflügel / Hinten Links / Rost



Kotflügel / Hinten Links / Rost



Heckleuchte / Hinten Links / Riss



Heckleuchte / Hinten Links / Riss



Heckleuchte / Hinten Links / Riss



Tür / Vorne Links / Rost



Tür / Vorne Links / Rost



Tür / Vorne Links / Rost



Kotflügel / Vorne Links / Rost



Kotflügel / Vorne Links / Rost



Kotflügel / Vorne Links / Rost



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt