

Renault

CAPTUR140BVMILDD HYBRID RS LINE

VIN:VF1RJB00369888729



Description

N° d'immatriculation [REDACTED]	Date de 1ère immatriculation 09/11/2022	Odomètre 91661 km
Couleur Rouge	Année modèle	Capitonnage
Nombre de portes -		Generation
Type de carrosserie Berline à Hayon	Nombre de sièges Véhicule particulier	Motorisation Thermique
Energie Essence	Puissance 140 HP	
	Type de véhicule	

Equipements véhicule

Caméra de recul	Climatisation automatique	Jantes alliage
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse
Système de navigation		

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection 18/05/2026	Date de validation de l'inspection 19/05/2026
-----------------------------	---	---












Contrôles

Problèmes détectés

Echappement / Clarté	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
	✓ Ok		

Domages et corrections

#	Élément	Domage	Correction
001	Insonorisant capot / -	Déchiré	Echange

				
002	Pare-chocs / Avant		Rayure	Lustrage
003	Porte / Avant Gauche		Enfoncement	Acceptable
				
004	Entrée de porte / Arrière Gauche		Enfoncement	Réparation
				
005	Porte / Arrière Gauche		Enfoncement	Acceptable
				
006	Pare-chocs / Arrière		Rayure	Peinture
				
007	Pare-chocs / Arrière Droit		Rayure	Peinture
				
008	Porte / Arrière Droit		Enfoncement	Smart repair



009 Entrée de porte / Arrière Droit

Enfoncement

Réparation



010 Pavillon / -

Enfoncement grêle

Réparation



Éléments amovibles

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Câble de charge lente (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carnet de garantie | <input type="checkbox"/> Carte mémoire | <input type="checkbox"/> Clé anti-vol |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clé plip | <input type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input checked="" type="checkbox"/> Cric |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre | <input type="checkbox"/> Filet de separation | <input checked="" type="checkbox"/> Manuel d'utilisation |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plage arrière | <input type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique | <input checked="" type="checkbox"/> Roue de secours |

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	215 / 55 / 18 / Tous	7 mm
Avant Droit	HANKOOK	215 / 55 / 18 / Tous	7 mm
Arrière Gauche	M INE R VA	215 / 55 / 18 / Tous	7.2 mm
Arrière Droit	M INE R VA	215 / 55 / 18 / Tous	7.3 mm
Arrière		///	7 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Autre



Insonorisant capot / - / Déchiré



Insonorisant capot / - / Déchiré



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure




Pare-chocs / Arrière Droit / Rayure




Pare-chocs / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement

