

# Opel

MOKKA 1.2 130CV AT8

TELAIO: VXKUSHNS1SW033056





## Descrizione

<b>Targa</b>	<b>Data immatricolazione</b>	<b>Odometro</b>
	08/05/2025	34232 km
<b>Colore</b>	<b>Anno</b>	<b>Selleria</b>
Bianco	-	-
<b>Numero porte</b>	<b>Numero posti</b>	<b>Generation</b>
-	-	-
<b>Tipo cambio</b>	<b>Alimentazione</b>	<b>Potenza massima</b>
Automatico	Benzina	96 KW

**Data dichiarazione**  
09/06/2026

**Data approvazione perizia**  
12/06/2026

## Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Parabrezza / Anteriore	Rotto	Sostituzione
			
002	Cofano anteriore / -	Rientranza	Riparazione
			

## Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Copribagagli
- Kit di pronto soccorso
- Kit di riparazione pneumatici completo
- Pneumatico ruota di scorta
- Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- Ricarica Kit di Gonfiaggio
- Ripiano Cappelliera

## Set pneumatici principale

<b>Anteriore Sinistro</b>	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Estivo	5 mm
<b>Anteriore Destro</b>	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Estivo	4 mm
<b>Posteriore Sinistro</b>	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Estivo	6 mm
<b>Posteriore Destro</b>	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Estivo	5 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Posteriore portellone aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore




Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Parabrezza / Anteriore / Rotto



Parabrezza / Anteriore / Rotto



Cofano anteriore / - / Rientranza

