

(chassisnr: WFOJXXGAHJPD30803)



FORD FIESTA 1.0 ECOB.HY. TIT. ECC/PDC/LED

Km-stand	173290 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1111 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Blauw	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Benzine	Aantal deuren	5	Bruto BPM	
Transmissie	Handgeschakeld	Aandrijving	Voorwiel	Huidig restant BPM	
Datum eerste toelating	07-04-2023	Aantal cilinders	3	Wielbasis	249 cm
Datum eerste afgifte NL	07-04-2023	Vermogen	92 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	114 g/km	APK t/m	07-04-2027

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, airco automatisch, Apple Carplay/Android Auto, armsteun voor, Anti doorSlip Regeling, bandenspanningscontrolesysteem, Brake Assist System, bestuurdersairbag, Bluetooth, boordcomputer, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, centrale vergrendeling met afstandsbediening, chroom delen exterieur, connected services, cruise control, DAB, dimlichten automatisch, elektronische remkrachtverdeling, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, grootlichtassistent, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, achterbank in delen neerklapbaar, koplampen adaptief, LED dagrijverlichting, LED koplampen, multimedia scherm standaard, multimedia-voorbereiding, parkeersensor achter, passagiersairbag, radio, rijstrooksensoren met correctie, sportstoelen, spraakbediening, start/stop systeem, alarm klasse 1 (startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, stuur kunstleder, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuurbevestiging snelheidsafhankelijk, verkeersbord detectie, vermoeidheids herkenning, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Trekhaak afneembaar, Cruise control, Connectiviteit af fabriek, Audio optie_ anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| ✓ Hoofdsleutel | ✗ Reservesleutel |
| ✓ Bandenreparatieset | ✓ Instructieboekje |
| ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal) | ✓ Hoedenplank/rollhoes |

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Ja
Voorstoelen beschadigd	: Ja, vlek(ken)	Achterbank beschadigd	: Ja, vlek(ken)
Kofferruimte beschadigd	: Ja, bekrast	Voorruit	: Aandacht nodig, steenslag

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	2 mm	All weather	Goodyear	195/60 R15
RV	2 mm	All weather	Goodyear	195/60 R15
LA	2 mm	All weather	Goodyear	195/60 R15
RA	2 mm	All weather	Goodyear	195/60 R15

Aantal wioldoppen/LMV	4
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Portier linksachter

Omschrijving:

Deukjes en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Dak

Omschrijving:

Krasjes

Gegeven oplossing:

Bijwerken en polijsten



Deel:

Scherm linksachter

Omschrijving:

Deukjes en krasjes

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:


Motorkap

Omschrijving:

Beschadiging met deuk

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Hoedenplank

Omschrijving:

Gebroken

Gegeven oplossing:

Vervangen



Deel:

Scherm rechtsachter

Omschrijving:

Deuken en krassen

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Portier rechtsachter

Omschrijving:

Deuken en krassen

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Interieur

Omschrijving:

Vervuild

Gegeven oplossing:

Reinigen



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto