








A102 - D26081815742

Citroën C5 Aircross (09.2018->)

VIN	VR7A4DGLSRL008803
Immatriculation	
Kilométrage	27983 KM
Première immatriculation	23/08/2024
Couleur carrosserie	INCONNUE



Compteur



Immatriculation



VIN

Annexe Photographies des dommages Extérieur


Double de clé

Type	MANQUE/ CASSE
Mode de réparation	F - Forfait



Porte arrière gauche

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	MEM - Mémoire





Pare chocs arrière

Type	Rayures griffures (PC peint)
Mode de réparation	MEM - Mémoire





Jupe AR

Type	Déformation (Elément non peint)
Mode de réparation	E - Echange





Porte arrière droit

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	MEM - Mémoire







Bas de caisse intérieur ARD

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	MEM - Mémoire

Annexe Photographies des dommages intérieu

Nettoyage intérieur complet

Type	Plus de deux éléments tâchés
Mode de réparation	F - Forfait













Annexe Photographies des dommages contrôles spécifiques

Controles pneumatiques










Planche de photographies commerciales

