


Matrícula:	<b>6604-LYR</b>	Kilometraje:	<b>126959</b>	Cliente:	<b>Alphabet Spain</b>
Bastidor:	<b>YV1LFH5UDN1872566</b>	Fecha de puesta en circulación:	<b>20/06/2022</b>	Lugar de peritaje:	<b>P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES Spain</b>
Marca:	<b>VOLVO</b>			Fecha de peritación:	<b>14/04/2026 1:00:00</b>
Modelo:	<b>XC90</b>				
Versión:	<b>2.0 T8 AWD Recharge Inscription Auto todoterreno 335kW 5P automática</b>				
Carburante:	<b>Hibrido</b>				
Tipo de carrocería:	<b>Todocamino</b>				
Caja:	<b>Automático</b>				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	<b>Turismo</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	<b>5.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	<b>5.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	<b>5.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	<b>5.0</b>				
Tamaño de la neumática DEL IZ	<b>275/35 R 22 104 V</b>				
Tamaño del neumático DEL DER	<b>275/35 R 22 104 V</b>				
Tamaño del neumático TRAS IZ	<b>275/35 R 22 104 V</b>				
Tamaño del neumático TRAS DER	<b>275/35 R 22 104 V</b>				
Tipo de neumático delantero izquierdo	<b>Invierno</b>	Neumáticos de invierno: <b>275/35/22/104 V</b> DELIZQ <b>Goodyear: 5 mm</b> - TRASIZQ <b>Goodyear: 5 mm</b> DELDER <b>Goodyear: 5 mm</b> - TRASDER <b>Goodyear: 5 mm</b>			
Tipo de neumático delantero derecho	<b>Invierno</b>				
Tipo de neumático trasero izquierdo	<b>Invierno</b>				
Tipo de neumático trasero derecho	<b>Invierno</b>				
Marca del neumático Del Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Del Dcha	<b>259</b>				

Marca de neumático Tras Iz

259

Marca del neumático Tras Dcha

259





### Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	<b>Sí</b>	Condiciones del Vehículo	<b>Sucio</b>	Gancho de remolque	<b>Sí</b>
Libreta de mantenimiento	<b>Sí</b>	Condiciones de Inspección	<b>Bueno - Al exterior</b>	GPS Gran pantalla color	<b>Sí</b>
Encendido Motor	<b>Sí</b>	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	<b>No</b>	Lunas eléctricas DEL	<b>Sí</b>
Baterías en funcionamiento	<b>Sí</b>			Lunas eléctricas TRAS	<b>Sí</b>
Vehículo rodando	<b>Sí</b>	Número de cables de carga	<b>2</b>	Regulador de velocidad	<b>Sí</b>
Núm asientos	<b>7</b>	Número de cables de carga (carga rápida)	<b>1</b>	Volante multifunciones	<b>Sí</b>
Núm reposacabezas	<b>7</b>			Volante de cuero	<b>Sí</b>
Núm llaves	<b>2</b>			Asientos calefactables DEL	<b>Sí</b>
Núm llaves mando a distancia	<b>2</b>			Asientos eléctricos DEL IZ	<b>Sí</b>
Color carrocería	<b>Azul</b>			Asientos eléctricos DEL DR	<b>Sí</b>
Llantas de verano	<b>Aluminio</b>			Reposabrazos central DEL	<b>Sí</b>
Kit de reparación	<b>No</b>			Bandeja de maletero	<b>Sí</b>
Ficha Técnica	<b>Sí</b>			Faros de Xenón	<b>Sí</b>
Categoría	<b>Turismo</b>			Limpia faros	<b>Sí</b>
Segmento	<b>Segmento 05</b>			Sistema de freno DEL	<b>Sí</b>
				Radar parking TRAS	<b>Sí</b>
				Barra de techo alu	<b>Sí</b>
				Galería de techo	<b>Sí</b>
				Radio multimedia	<b>Sí</b>
				Tipo de climatizador	<b>Climatizador autom.</b>
				Documento de matriculación	<b>Sí</b>

**Ubicación**                      **Type**                      **Tipo de reparación**  
 Guarnición Puerta Tras IZ   Rayado                      Importe



Llanta aluminio Del Iz  
Bicolor/policroma



Rayado

Importe



Puerta Tras Iz



Abolladuras

Reparar + Pintar



Embellecedor de moldura  
de aleta Tras IZ



Rayado

Reparar + Pintar



Llanta aluminioTras Iz  
Bicolor/policroma



Rayado

Importe



Paragolpes Delantero



Rayado

Reparar + Pintar



Llanta aluminioTras Dr  
Bicolor/policroma



Rayado

Importe



Puerta Delant Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Llanta aluminio Del Dr  
Bicolor/policroma



Rayado

Importe



Kit reparación Neumático

Falta

Importe



Paragolpes Tras

Golpe(s) y  
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Moldura Parachoques Tras  
Dr

Falta

Reemplazar



Moldura Parachoques Tras

Rayado


Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control





---

[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf\\_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dTb%2bhDT4I2Rp8gKjisaYrltsGN%2fx%2bUV8bbbQLL4JtcJU%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dTb%2bhDT4I2Rp8gKjisaYrltsGN%2fx%2bUV8bbbQLL4JtcJU%3d&language=es-ES)