

olkswagen T-ROC 1.5 TSI DSG Sport, aug-18, 202.707 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	WVGZZA1ZJV099322
Eerste toelating	14-08-2018
Eerste afgifte NL	01-08-2019
Europese typegoedkeuring	e13*2007/46*1845*04
Afgelezen tellerstand	202.707 km
Verklaarbaarheid tellerstand:	Geen oordeel (NAP)
Toelichting	Tellerstandhistorie buitenland onbekend
Automaat	Ja
Brandstof	Benzine
Cil / Motorinhoud	4 / 1498
Gewicht	1250 kg
Deuren	5
Vermogen	110 kW
Emissiecode / Energielabel	6
Wielbasis	259
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accu capaciteit	
Actieradius	
Accu gezondheid	
Opladkabels Type	
AC/DC	
Accu koop/huur	Onbekend

BPM
Rest BPM

Fiscaal
Kleur

Land van registrati
 Herkomst
 Indicatieve catalog

Op voertuig aanwe

- | | | |
|--|--|--|
|  Adaptieve cr |  Half lederen bekleding |  Parkeersensoren voor en achter |
|  Audio installatie |  Lichtmetalen velgen |  Regensensor |
|  Automatische airconditioning ECC |  Metallic lak |  Stuurbekrachtiging |
|  Bluetooth telefoonvoorbereiding |  Navigatie |  Verwarmde voorstoelen |
|  Centrale vergrendeling afstandsbediening | | |



Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	17-05-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot	135.415 km	Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie	Wielsloten	Niet aanwezig
			Eigenaar		



Technische staat

	Groep	Constatering	Opmerkingen
Geen informatie			









Opmerkingen

Geen opmerkingen

Banden

	18"	Merk	Type	Profiel diepte
Velg grootte				
Wiel				
Linker voorwiel	Hankook	Zomerband	5 mm	
Rechter voorwiel	Hankook	Zomerband	5 mm	
Linker achterwiel	Bridgestone	Zomerband	3 mm	
Rechter achterwiel	Bridgestone	Zomerband	2 mm	
Reservewiel	n/a	n/a	n/a	
Staat reservewiel				

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering	
Niet acceptabele schade			
2		Motorkap	krasje(s)
3		Voorbumper	lakonthechting
4		Voorbumper	kras(sen) bumper
5		Rechter achterscherm	krasdeuk
6		Achterbumper	kras(sen) bumper
7		Linker achterportier	krasdeuk
8		Velg rechtsvoor	geschaafd
9		Velg rechtsachter	geschaafd