

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VR7NCHNS8 R4801333	Erstzulassung	01.08.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	CITROEN	Kennzeichen		Laufleistung	37 150 km
Modell	C5 X PureTech 130 Stop&Start EAT8 PLUS	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



















Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✓	Ersatzschlüssel	✗
Laderaumabdeckung	✓	Betriebsanleitung	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓	Serviceheft	✓
		Bordmappe komplett	✓
		Schlüssel	✓
		Inspektion	✓

Reifen





Falken 205/55/19 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Falken 205/55/19 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Außenschäden							
1		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		-	Lackierungskosten	-	
					Pauschale	-	

2	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
3	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
4	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Innenschäden

5	Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		



Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 0,00€