



BMW X1 (UKL): 2CDZ645

Vinnnumber:	WBA31AC0805V55211	Versionname:	X1 (F48) 16d sDrive 1.5d 116pk/cv 5p Aut.
First Registrationdate:	20/06/2022	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	142978	Power Kw:	85
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:	Diesel		
Maintenance	NOT OK		
Maintenance	uitvoeren		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options


Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	No Tow bar
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

	225/55/17/97 W			
Summer tyres:	Fr.L.	Bridgestone: 3 mm	Fr.R.	Bridgestone: 3 mm
	Re.L.	Bridgestone: 5 mm	Re.R.	Bridgestone: 6 mm
Tyre profile depth FL				3.0
Tyre profile depth FR				3.0
Tyre profile depth RL				5.0
Tyre profile depth RR				6.0
Tyre size FL				225/55 R 17 97 W
Tyre size FR				225/55 R 17 97 W
Tyre size RL				225/55 R 17 97 W
Tyre size RR				225/55 R 17 97 W
Tyre type FL				Summer
Tyre type FR				Summer
Tyre type RL				Summer
Tyre type RR				Summer
Tyre make FL				255
Tyre make FR				255
Tyre make RL				255
Tyre make RR				255

Assistance equipment

MOT certificate, Missing, Replace



Service, Maintenance, Check



Door panel RR, Scratch(es), Acceptable



Bumper moulding F, Scratch(es), Acceptable



Bumper F, Scratch(es), Acceptable



Bonnet, Chemical polution, Acceptable



Door FL, Dent(s), Paintless dent repair



Door FL, Scratch(es), Acceptable



Central pillar L, Scratch(es), Acceptable



Door RL, Dent(s) and scratch(es), Acceptable



Boot carpet, Stain, Cleaning



Interior covering C pillar L, Scratch(es), Acceptable



Boot lid covering R, Scratch(es), Acceptable



Alloy rim RR, Scratch(es), Acceptable



Door RR, Dent(s) and scratch(es), Acceptable



Door FR, Scratch(es), Acceptable



Alloy rim FR, Scratch(es), Acceptable



Wing FR, Scratch(es), Acceptable



Bodywork, Paint measurement, Acceptable



Kenteken	2CDZ645
Merk Model	BMW X1 (F48) 16d sDrive 1.5d 116pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	6/20/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
11/6/25	123,973	batterij	Vervangen
11/6/25	123,973	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
11/6/25	123,973	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
11/6/25	123,973	klein materiaal	
11/6/25	123,973	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
11/6/25	123,973	service microfilter	Uitvoeren
11/6/25	123,973	service motorolie	Uitvoeren
11/6/25	123,973	versnellingsbakolie	Vervangen
8/21/25	113,727	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
8/21/25	113,727	klein materiaal	
8/21/25	113,727	remblokken achter	Vervangen
8/21/25	113,727	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
4/3/25	101,432	batterij	Vervangen
4/3/25	101,432	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
4/3/25	101,432	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
4/3/25	101,432	remvloeistof	Vervangen
4/3/25	101,432	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
4/3/25	101,432	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
4/3/25	101,432	service luchtfilter	Uitvoeren
4/3/25	101,432	service microfilter	Uitvoeren
4/3/25	101,432	service motorolie	Uitvoeren
6/25/24	79,343	batterij	Vervangen
6/25/24	79,343	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
6/25/24	79,343	service brandstoffilter	Uitvoeren
6/25/24	79,343	service microfilter	Uitvoeren
6/25/24	79,343	service motorolie	Uitvoeren
4/18/24	71,484	batterij	Vervangen
4/18/24	71,484	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
4/18/24	71,484	klein materiaal	
4/18/24	71,484	remblokken achter	Vervangen
4/18/24	71,484	remblokken vooraan	Vervangen
4/18/24	71,484	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
10/12/23	52,055	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
10/12/23	52,055	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
10/12/23	52,055	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
10/12/23	52,055	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
10/12/23	52,055	service luchtfilter	Uitvoeren
10/12/23	52,055	service microfilter	Uitvoeren
10/12/23	52,055	service motorolie	Uitvoeren
3/2/23	25,584	batterij	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
3/2/23	25,584	service microfilter	Uitvoeren
3/2/23	25,584	service motorolie	Uitvoeren