

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1. Vollelektrische Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Reichweite
Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*

zu 6: min. 1820*

zu 7: min. 1444*

Zu 27.1: 120/3200-4400*

Zu 35: A1 225/40

R19 93Y XL, 7.5Jx19 ET40 / A2 255/35 R19 96Y XL, 9Jx19

ET58.1; A1 225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2 245/40 R18

97Y XL, 8.5Jx18 ET52; A1/A2 225/45 R18 95H XL M+S, 7.5Jx18

ET40; A1/A2 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5; A1/A2 225/50 R17

98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5*

13. Mai 2022



Handwritten signature: C. S. 4160

amtliche Vermerke

HSN	TSN	WS	PZ	Vermerke des KBA
2222	BDF	00097	6	

0121661370

1571050

Vermerke des Herstellers

21605

Zulassungsbesch. gedruckt

GJ454004



0 1-2



Mercedes-Benz

046CC0125747



www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels

Miriam Rückheim

besätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: R2CS

Variante: H20AT0

Version: CZA0050A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

C 200 d

0.2.3. Bezeichnung:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie:

IP-206_8416-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-206_654M_1-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-W1K-DH

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2020_0051-W1K-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

PR-206_654M_20B1-W1K-1

0.2.3.6. Periodische Regenerationsfamilie:

M1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

Mercedes-Benz AG

0.4. Fahrzeugklasse:

DE-70372 Stuttgart

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum: 13.04.2022

W1K2062031F057174

mit dem in der am

23.02.2022

erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr

in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmaßgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

13.04.2022

(Datum)

ppa. Bartels

V. Rückheim

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen	Anzahl: 1	Lage:	Achse 2 (A1)
3.1. Automatisierungsgrad:	gegenseitige Verbindung: entfällt		
4. Hauptabmessungen			
5. Länge:	2865 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm
6. Breite:	4793 mm	6. Breite:	1900 mm
7. Höhe:	1491 mm		
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeuges:	1780 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeuges:	1859 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2400 kg		
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1130 kg	2 1320 kg	3 - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4270 kg		
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines			
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg
18.4. ungebreiterten Anhängers:	- kg		750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	75 kg		
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG		
21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	654820		
22. Arbeitsverfahren:	Selbstzündung/4-Takt (A3)		
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeuges:	NOVCHEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)		
25. Hubraum:	1993 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr. Diesel/E (00/10)
26.1. Fahrzeug mit	Mono (A0)	26.2. (nur Zweitstufmotoren):	
27. Höchste Leistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	120,00kW bei	4400 min ⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	15,00 kW		
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	10,00 kW		
28. Getriebe:	automatisch		
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1 5,354	2 3,243	3 2,252
4 1,636	5 1,211	6 1,0	7 0,865
8 0,717	9 0,601		2,473
28.1.1. Achsübersetzung:	1 -	2 -	3 -
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	4 -	5 -	6 -
7 -	8 -	9 -	
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	226 km/h	
Achsen und Radaufhängung			
30. Spurweite:	1 1593 mm	2 1604 mm	3 - mm
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandskategorie/Reifenkategorie:			
Achse 1:	225/50 R17 094Y	7Jx17 ET44,5	Klasse A C1
Achse 2:	225/50 R17 094Y	7Jx17 ET44,5	Klasse A C1
Achse 3:			
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)	
Aufbau 38. Code des Aufbaus:	(AC)	40. Farbe des Fahrzeuges:	SCHWARZ, 9)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5,2links,2rechts, Hinten (A1)		
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5		
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			
Umweltverträglichkeit			
46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch:	68,00 dB(A)	
bei der Motordrehzahl	3300 min ⁻¹	Standgeräusch:	74,00 dB(A)
47. Abgasnorm:	Euro 6 (AP)		

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	1936 kg	
47.1.2. Stirnfläche:	2,270 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfällt cm²	
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0. f0	118,2 N	47.1.3.1. f1	0,437 N/(km/h)
47.2. Fahrzyklus:	47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:	3b	
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor f0sc:	entfällt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2016/1832AP		

1.2. Prüferfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)			
CO:	64,1		mg/km
NOx:	6,7		mg/km
Partikelmasse:	0,39		mg/km
Partikelzahl:	8,33 * 10 ⁸		km ⁻¹
THC:	-		mg/km
MMHC:	-		mg/km
THC+NOx:	14,4		mg/km
NH3:	-		ppm
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0,5080		m ⁻¹
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:			
Volllastige RDE-Fahrt:	80	NOx	mg/km
Innersiedliche RDE-Fahrt:	80	mg/km	
49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
CO2-Emissionen NEFF	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	153 g/km	-	g/km
Außerorts:	94 g/km	-	g/km
Kombiniert:	116 g/km	-	g/km
Gewicht, kombiniert:	- g/km	-	g/km
Abweichungsfaktor	-	-	g/km
Kraftstoffverbrauch NEFF:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	5,8 l/100km	-	l/100km
Außerorts:	3,6 l/100km	-	l/100km
Kombiniert:	4,4 l/100km	-	l/100km
Gewicht, kombiniert:	- l/100km	-	l/100km
Abweichungsfaktor	-	-	l/100km
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert	- Wh/km	Elektrische Reichweite	- km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:			
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	Nein (N)		
3.2.1. Einsparungen durch NEFF	- g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	- g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
WLTP Werte:			
CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:		
Low: (Phase 1)	170 g/km	6,5 l/100km	- m³/100km
Medium: (Phase 2)	126 g/km	4,8 l/100km	- m³/100km
High: (Phase 3)	108 g/km	4,1 l/100km	- m³/100km
Extra High: (Phase 4)	124 g/km	4,7 l/100km	- m³/100km
Kombiniert:	126 g/km	4,8 l/100km	- m³/100km
Gewicht, kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Stoßfänger hinten gerissen




Bild 15 : Stoßfänger hinten gerissen




Bild 16 : Heckklappe mehrfach eingedellt




Bild 17 : Heckklappe mehrfach eingedellt




Bild 18 : Heckklappe mehrfach eingedellt



Bild 19 : Unterfahrschutz gerissen



Bild 20 : Unterfahrschutz gerissen



Bild 21 : Unterfahrschutz gerissen




Bild 22 : Beifahrersitzbezug fleckig



Bild 23 : Beifahrersitzbezug fleckig



Bild 24 : Fußmatte Fahrerseite gerissen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	372747
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	C-Class
Variante	Avantgarde Line C 200 D MHEV
Listenpreis	44.260,00
VIN	W1K2062031F057174
Erstzulassungsdatum	1.5.2022
Kennzeichen	CW S4160

Schadensfälle der int. Belegnummer: 372747

13.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023100873	17.01.2023	Stoßfänger vorne	2.470,93
2025105254	13.04.2025	Windschutzscheibe gerissen	944,53
2026102403	12.02.2026	Beifahrerseite Seitenteil hinten Beifahrerseite Tür hinten	4.210,54
2026108955	04.06.2026	Fahrerseite Seitenteil hinten Stoßfänger hinten links	
2026108957	04.06.2026	Stoßfänger hinten	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
17.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 506 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Seitenteil hinten rechts Kienstück
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.09.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	C 200 d T 9G-TRONIC Avantgarde
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2062031F057174
HSN / TSN	2222 / BDF	Schlüssel-Nr.	10080396
Km-Stand abgelesen	123264	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	1993
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Heckantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe	OBSIDIANSCHWARZ / 197	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S /O	5 mm
2 links	225 / 50 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S /O	4 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S /O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /O	5 mm
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /O	5 mm
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /O	4 mm
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /O	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, EASY-PACK-Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibenwischer, Heckstoßfänger in Wagenfarbe, Heibare Heckscheibe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 1 Klimazone, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Paket: AVANTGARDE Exterieur, Paket: Ablage, Paket: Innenraumlichtpaket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
550	Anhängevorrichtung mit ESP-Anhängerstabilisierung
	Lackierung: Metallic
DB2	Paket: Business (für Avantgarde Exterieur (P15) oder AMG Line Exterieur (P31))
D1I	Paket: Infotainment-Paket
D1L	Paket: Licht
D1P	Paket: Park
R69	Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
B51	TIREFIT mit Reifenfüllkompressor
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 05.05.2025 bei Kilometerstand 73.258
bis Wartung verbleiben: 140 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger hinten gerissen, erneuern
(Bild 14, 15)
2. Heckklappe mehrfach eingedellt,
drücken (Bild 16, 17, 18)
3. Unterfahrschutz gerissen, erneuern
(Bild 19, 20, 21)
4. Beifahrersitzbezug fleckig, reinigen
(Bild 22, 23)
5. Fußmatte Fahrerseite gerissen,
erneuern (Bild 24)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türeinstieg vorne links Kratzer
Türeinstieg vorne rechts Kratzer