



Fanale posteriore (parafango) / Posteriore Destro / Rotolo



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Riga



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Riga



Parafango / Anteriore Destro / Riga



Tetto / - / Rientranza



Moquette / - / Bruciato



Moquette / - / Bruciato



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Modanatura parafango / Posteriore Sinistro / Riga



Modanatura parafango / Posteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Riga



Cable



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cofano anteriore / Anteriore / Rientranza



Cofano anteriore / Anteriore / Rientranza

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigazione



Spare Tyre



Cable



017 Parafango / Anteriore Destro

Riga

Riparazione



018 Tetto / -

Rientranza

Accettabile



019 Moquette / -

Bruciato

Sostituzione









Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Copribagagli
- Kit di pronto soccorso
- Kit di riparazione pneumatici completo
- Pneumatico ruota di scorta
- Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- Ricarica Kit di Gonfiaggio
- Ripiano Cappelliera

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	PIRELLI	225 / 55 / 18 / All Seasons	4 mm
Anteriore Destro	PIRELLI	225 / 55 / 18 / All Seasons	4 mm
Posteriore Sinistro	PIRELLI	225 / 55 / 18 / All Seasons	4 mm
Posteriore Destro	PIRELLI	225 / 55 / 18 / All Seasons	4 mm

010	Modanatura parafrango / Posteriore Sinistro	Riga	Sostituzione
			
011	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
			
012	Parte inferiore paraurti / Posteriore	Riga	Sostituzione
			
013	Fanale posteriore (parafrango) / Posteriore Destro	Rotto	Sostituzione
			
014	Parafrango / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione
			
015	Porta / Posteriore Destro	Riga	Riparazione
			
016	Porta / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione



004 Cerchio in lega / Posteriore Destro
Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "

Riga

Smart repair



005 Cofano anteriore / Anteriore

Rientranza

Riparazione



006 Paraurti / Anteriore

Riga

Riparazione



007 Porta / Anteriore Sinistro

Riga

Accettabile



008 Porta / Posteriore Sinistro

Rientranza

Riparazione



009 Parafango / Posteriore Sinistro

Rientranza

Riparazione



Jeep

COMPASS 1.6 130CV

TELAD: ZACNJECSXPPS37190



Descrizione

	Data immatricolazione 28/02/2023	Odometro 92903 km
Colore Nero	Anno -	Selle ria -
Numero porte 5	Numero posti -	Ge ne ration -
Cilindrata 1598 cc	Tipo cambio Manuale	Alime ntazione Diesel
Numero marce 6	Potenza massima 96 KW	


Dettagli della dichiarazione



Data dichiarazione
28/05/2026

Data approvazione perizia
29/05/2026

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Esterni completi / -	Sporco	Pulizia
002	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair
			
003	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair