

Nissan

NISSAN QASHQAI (J12)(02.2021->) VISIA MILD-HYBRID 103 KW (MOTOR 1,3 LTR. - 103 KW DIG-T MHEV) 5-TÜRIG

VIN: SJNTBAJ12U1236871



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 09/05/2023	Laufleistung 70814 km
Farbe Weiß	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	Fahrzeugtyp PKW	CO2 146 g/km
Hubraum 1332 cc	Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung
Kraftstoff Benzin	Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)
Max. Leistung 103 KW		

Equipment

Standard

3. Bremsleuchte	Lautsprecher (6)	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
Radioempfang digital (DAB)	Radioempfang digital (DAB+)	Bluetooth-Schnittstelle
Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Dachantenne im Haiﬂischflossen-Design	Dachhimmel Satellite Grey
Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung	Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
Eco Mode (Fahrmodussschalter)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 6-Gang	Handschuhfach beleuchtet	Heckleuchten LED
Innenraumfilter: Pollenfilter	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage	Gepäckraumbeleuchtung	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kopfstützen hinten verstellbar (links/rechts und mitte)	Lackierung Solid Red	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Leseleuchten vorn und hinten	Motor 1,3 Ltr. - 103 kW 16V DIG-T MHEV (Mild-Hybrid)	Nebelschlussleuchte LED
Dynamische Bremsleuchte	Parkbremse elektro-mechanisch	Radstand 2666 mm
Reifen 215/65 R17 ...H	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitz geteilt/klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool)	Scheinwerfer LED
Seitenairbag	Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)	Servolenkung
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
Stahlfelgen 7x17	Start-Stop-Knopf	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	Tagfahrlicht LED
Dynamische Tractions Control (DTC)	USB-Schnittstelle	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten

Bewertungsdetails

Bewertungsort	Bewertungsdatum	Versanddatum
Flughafen Wien	13/05/2026	20/05/2026






Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
---	---------	--------	-----------


001	Verbandskasten / -	Fehlt	Ersetzen
002	Hutablage / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Wardendreieck / -	Fehlt	Ersetzen
004	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
			
005	Säulenverkleidung / Rechts	Nicht konform	Reparieren
			
006	Einstiegleiste / Vorne Rechts	Nicht konform	Reparieren
			
007	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Smart Repair
			
008	Tür / Hinten Rechts	Kratzer	Reparieren



009 Kotflügel / Hinten Rechts

Delle

Reparieren



010 Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts

Kratzer

Ersetzen



011 Stoßfänger unterhalb / Hinten

Kratzer

Ersetzen



012 Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Akzeptabel

013 Türeinstieg / Hinten Rechts

Delle

Smart Repair



014 Stoßfänger / Vorne

Gebrochen

Ersetzen



015 Stoßfänger Spoiler / Vorne

Gebrochen

Ersetzen



016	Außenspiegelkappe / Rechts	Kratzer	Akzeptabel
017	Türeinstieg / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
018	Türeinstieg / Hinten Links	Delle	Akzeptabel

Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bedienungsanleitung | <input checked="" type="checkbox"/> Bordmappe | <input type="checkbox"/> Erste-Hilfe-Kit |
| <input checked="" type="checkbox"/> Füllflasche Nothilfekit | <input checked="" type="checkbox"/> Garantiebuch | <input type="checkbox"/> Hutablage |
| <input checked="" type="checkbox"/> Infotainment Bedienungsanleitung | <input checked="" type="checkbox"/> Kompressor Nothilfe | <input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsweste | <input type="checkbox"/> Warndreieck | |

Hauptreifensatz

Vorne Links	NEXEN	235 / 55 / 18 / Winter	7 mm
Vorne Rechts	NEXEN	235 / 55 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Links	NEXEN	235 / 55 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	NEXEN	235 / 55 / 18 / Winter	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hutablage / - / Fehlt




Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Säulenverkleidung / Rechts / Nicht konform



Säulenverkleidung / Rechts / Nicht konform



Einstiegleiste / Vorne Rechts / Nicht konform



Einstiegleiste / Vorne Rechts / Nicht konform



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer

