

Volkswagen

VOLKSWAGEN GOLF VIII VARIANT (DB5)(2024->) 1.5 TSI 110 KW GOAL MOTOR 1,5 LTR. - 110 KW 16V TSI 5-TÜRIG

VIN: WVVZZZCD3SW634516



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	25/06/2025	23128 km
Farbe	Jahr	Polster
Pure White	2024	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	-	-
Karosserietyp	CO2	Hubraum
Kombi	135 g/km	1498 cc
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Schaltgetriebe	Verbrennung	Benzin
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	
6	Vorderradantrieb (FWD)	

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Delle	Smart Repair
			
002	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
			
003	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☒ Hutablage
- ☐ Ladekabel Schuko-Steckdose
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MICHELIN	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	MICHELIN	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	MICHELIN	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	MICHELIN	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Stoßfänger / Vorne / Kratzer




Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag