ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr.	Relazione di perizia per		Ramo sinistro
67	DRIVE NOLEGGIO	11	

Assicurato	Controparte	Impresa controparte
EUROPCAR	CASTELNUOVO SCRIVIA	

Esercizio	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro
2026	GP950FZ	0000 - Agenzia	

Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA
		PERIZIA COMPLESSIV	.

Data incarico	Data primo rilievo	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il
06/10/2026	16/10/2026	CASTELNUOVO SCRIVIA			60		

Da Certificato di Proprieta' :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Gia' Targa
DRIVE SRL - - ()			


Locatario / Comproprietario :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Revisione del

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	I° Immatricolazione
LANCIA Ypsilon 1.0 FireFly 5 porte S&S Hybrid Silver Plus	GP950FZ	ZLABLACJ1P5644001	09/06/2023

Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto	COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO
DISCRETO	113280	% 45	BIANCO	Metall/Doppio	SI	

Allestimenti / Dotazioni

UBICAZIONE DANNI



Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/07/2026	SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME Tempo	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
Cilindretto serratura porta ant.	S		S		S			S 15	**27,13**
Antenna	S		S		S			S 15	**14,88**
Coppa ruota post. 15" Dx	S		S		S			S 15	**53,26**
paraurti ant	M								**200,00**
paraurti post	L								**130,00**
tetto	G								**350,00**
parafango post Sx	G								**200,00**
Tappeto bagagliaio smart repair									**100,00**
parafango ant usura Dx									
porta ant dx usura									
cofano motore usura									
parafango post dx usura									
porta ant sx usura									
porta post sx usura									
SECONDA CHIAVE NON PRESENTE E NON QUANTIFICATA									

Codice / Riparatore Prv Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi
						€ 1.075,27

Supplemento doppiostrato	Supplemento finitura	Tempo aggiunto per verniciatura	Totale tempi supplementari	Totale tempi VE
ore	ore	ore	ore	ore

Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)		IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
		Ricambi	**€ 1.075,27**		**€ 1.075,27**
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore **0,00** x Costo/ora **11,50**			
Danni A.R.D. Totale imponibile	**€ 1.075,27**	Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora			
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)	**€ 1.075,27**	Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %			
Totale (Iva Compresa)	**€ 1.075,27**	**TOTALI**	**€ 1.075,27**		**€ 1.075,27**

Franchigia/Scoperto con il max/min del %	Importo Richiesto	Importo Concordato	Fermo Tecnico
		€ 0,00	giorni

TOTALE	**€ 1.075,27**
Limite Indennizzo Contrattuale	

Osservazioni: Propulsore si avvia regolarmente
Rinvenuta una sola chiave

Software House		Data Consegna	Firma	Ruolo Numero	Foglio Nr.
70001	RELEASE 08.2026	**23/10/2026**	**ED - Pozzo Carlo**	**2888**	**1 di 1**

Elaborazione a cura della A.M.G. di Torino Tel. (011) 599.870 Fax (011) 595.323 - www.amgsoftware.it - e-mail info@amgsoftware.it

VEHICLE REPORT

Targa: GP950FZ

IT · 03/11/2026
2026-11-03 12:06

Veicolo targa GP950FZ

VIN: **ZLABLACJ1P5644001** Targa: **GP950FZ** Merchant: **SANTANDER CONSUMER RENTING S.R.L.**

VEHICLE DETAILS

Targa	**GP950FZ**	First Registration	**2023-06-09**
Marca	N/A	Mileage	N/A
Modello e Allestimento	**Veicolo targa GP950FZ**	Keys	N/A
VIN	**ZLABLACJ1P5644001**	Owners	**1**
Merchant	**SANTANDER CONSUMER RENTING S.R.L.**	Seats	**5**
Branch	**NRI SANTANDER CONSUMER RENTING_ALESSANDRIA_CL CASTELNUOVO**	Previous Use	**AUTOVEICOLO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE**
KW	**51.5**	VAT	N/A
CC	**0**	Country	**IT**
Fuel	**BENZ-ELETTR**	Euro	**EURO6**
GPL	**Non presente**	Cambio	**Non presente**
Gancio	N/A		


CAR PHOTOS (66)


Roof


Interior rear


Engine compartment


Trunk


Roof


Roof.


Front door left


Center console and dashboard


Roof.


Right side rear


Engine compartment


Trunk


Left side front


Left side rear


Left side front



Roof


Rear


Roof


Left side front


Front


Roof


Roof


Interior front


Engine compartment


Rear fender left


Roof


Left side rear


Roof


Speedometer with started engine.


Hood


Left side front


Front door left


Rear fender left


Interior front


Interior front


Left side front


Interior front.


Left side front


Trunk


Left side front


Rear


Rear fender left


Interior front


Front door left



Left side front


Rear fender left


Hood


Left side front


Engine compartment


Center console and dashboard


Hood


Left side front


Trunk


Front door left


Left side front


Interior front


Roof


Left side front



Front door left



Left side front


Hood


Front door left


Left side front


Roof


Hood


Left side rear