DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR1J45GBU NY550795	Fecha matriculación	02/06/2022	Color	NEGRO PERLA
Marca	DS	Matrícula	8655LYJ	Cuentakilómetros	44 892 km
Modelo	DS 7 CROSSBACK E-TENSE 300 4x4 PERFORMANCE LINE +	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA LUCENI













Elemento extraíble

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

2



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Llantas especiales 19"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Spoiler
Posición	Delantero
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

10



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Otros Daños

1



Elemento	Cable de carga (X2)
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

11

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-