Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: WV1ZZZ2KZLX137754) Aanbieder: Leasemaatschappij





VOLKSWAGEN CADDY 2.0 TDI L1H1 BMT C-EDITION AIRCO/PDC

Km-stand	225625 km	**Soort voertuig**	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	**Ledig gewicht**	1381 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Wit	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	5		
Transmissie	Handgeschakeld	**Aandrijving**	Voorwiel		
Datum eerste toelating	01-10-2020	**Aantal cilinders**	4	**Wielbasis**	268 cm
Datum eerste afgifte NL	01-10-2020	**Vermogen**	75 kW	**Laadvermogen**	780 kg
Eerste registratie	Nederland	**CO2 uitstoot**	152 g/km	**APK t/m**	27-07-2027

Opgegeven opties door inspecteur

Airconditioning, Trekhaak, Cruise control, Connectiviteit, Audio optie_anders (af fabriek), Park Distance Control achter, Schuifdeur rechts, Achterdeuren

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✗ Reservesleutel
✓ Krik	✓ Reservewiel
✓ Instructieboekje	✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 2	Aantal hoofdsteunen	: 2
Schoon van binnen	: Nee	Normale geur	: Nee, ruikt muf
Kofferruimte beschadigd	: Ja	Voorruit	: Aandacht nodig, optie_anders

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	6 mm	All weather	Continental	195/65 R15
RV	7 mm	All weather	Continental	195/65 R15
LA	5 mm	All weather	Continental	195/65 R15
RA	4 mm	All weather	Continental	195/65 R15

Aantal wieldoppen/LMV	0
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Mattenset
Omschrijving:
Slijtage
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel: Dak **Omschrijving:** Roestplekjes **Gegeven oplossing:** Bijwerken of spuiten		**Deel:** Bumper achter **Omschrijving:** Krassen **Gegeven oplossing:** Kunststofreparatie	
Deel: Scherm rechtsachter **Omschrijving:** Beschadiging met deuk **Gegeven oplossing:** Herstellen en spuiten		**Deel:** Zijschuifdeur rechts **Omschrijving:** Krassen **Gegeven oplossing:** Spuiten	
Deel: Strip deur rechtsachter **Omschrijving:** Manco **Gegeven oplossing:** Vervangen		**Deel:** Portier rechtsvoor **Omschrijving:** Deukjes **Gegeven oplossing:** Restylen	
Deel: Naafkap rv **Omschrijving:** Manco **Gegeven oplossing:** Vervangen		**Deel:** Portier linksvoor **Omschrijving:** Deuken **Gegeven oplossing:** Herstellen en spuiten	
Deel: Velgen **Omschrijving:** Beschadigd **Gegeven oplossing:** Herstellen		**Deel:** Voorruit **Omschrijving:** Ster **Gegeven oplossing:** Opvullen	

Extra foto's


Vin typeplaat


Vin ingeslagen


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

Geen documenten gevonden.

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur