


### Voertuig gegevens

Chassisnr.	LRW3E7FR1 NC500202	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	TESLA	Kenteken	2DPG929	Km stand	39 966 km
Model	MODEL 3				

### Inspectie gegevens

Aankomstdatum	14-04-2026	Inspectienummer	6970428	Inspectiedatum	26-05-2026
Toewijzingsdatum	14-04-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



### Accessoires

--





### Verwijderbare items

Gevarendriehoek	✓
Veiligheidsvest	✓
Hoedenplank	✓
Brandblusser	✓

### Documentenlijst

Sleutel	✓
gelijkvormigheidsattest	✓
Kentekenbewijs	✓
Reservesleutel	✗







### Banden

Uniroyal 235/45/18 Y All seasons 5.0 mm		Uniroyal 235/45/18 Y All seasons 5.0 mm	
Uniroyal 235/45/18 Y All seasons 5.0 mm		Uniroyal 235/45/18 Y All seasons 5.0 mm	

### Type

1		Onderdeel	Reservesleutel	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-		
		Positie			-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-		
		Omvang		Spuitskosten	-	Afschrijving	-		
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-		
2		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-		
		Positie	Voor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-		
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-		
		Omvang		Spuitskosten	-	Afschrijving	-		
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-		

## DEKRA Automotive Solutions

3		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	0,30	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	22,50€	Brutokosten	22,50€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Polijsten	Vast bedrag	22,50€	<b>Nettokosten</b>	<b>22,50€</b>
4		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-
5		Onderdeel	Reiniging interieur	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	75,00€
		Type	Vuil	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Reinigen	Vast bedrag	75,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>75,00€</b>
6		Onderdeel	Binnenbekleding koffer	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	68,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	68,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>68,00€</b>
7		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-
8		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	37,50€
		Type	Slechte herstelling	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Polijsten	Vast bedrag	37,50€	<b>Nettokosten</b>	<b>37,50€</b>
coulee de vernis							

## Opmerkingen

vehicule sale

## Samenvatting inspectie

Brutoprijs	203,00€	Afschrijving	-	Nettoprijs	203,00€
------------	---------	--------------	---	------------	---------

## Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	1,80	135,00€	-	-	135,00€
Spuitswerk	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Materiaal	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

**Diversen**

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	0,00€	-	-	0,00€
Vast bedrag	68,00€	-	-	68,00€

**Handtekeningen****Handtekening Receiver****Handtekening Expert****Handtekening Klant / bestuurder**

Lorandei



26-05-26 12:29