DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

datos del vehículo

NIV	ZAC5JACL3 PJK07968	Marca	JEEP	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	6758MHG	Modelo	AVENGER 1.2 G 74kW (100CV) Summit	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	31/05/2023	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	117 332 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	13/08/2026	Parque	CAMPA CARPIO












Equipamiento Genérico

Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños

1



Elemento	Bandeja trasera
Posición	Trasero
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

2



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

3



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

4



Elemento	Cojín de tejido
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

5



Elemento	Moqueta de piso
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Quemado
Intensidad	-
Operación	Sustitución

6



Elemento	Pomo palanca
Posición	-
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

7



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

8



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

9



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

10



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

11



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

Costos estimados de la reparación

Total	**1.098,38€**