

Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh
2019 - 175 kW / 238 PK - Elektrisch - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	5YJ3E7EA2LF541095
Eerste registratie	04-12-2019
APK geldig tot	04-12-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	142.256 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	13-07-2026
Definitieve kilometerstand	142.256 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

 Bouwjaar 2019	 Vermogen 175 kW / 238 PK	 Brandstof Elektrisch
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 142.256 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires 15

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco	Dodehoek detectie
Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd		
Klimaatregeling	Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Navigatie	Panoramadak
Stoelverwarming	Parkeersensoren			

Aanwezig bij voertuig 3

Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Laadkabel
--------------	-----------------------------------	-----------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Zwart
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-01-2025

Schades (7)

Schade exterieur - Voor


Soort schade
Kras
Oplossing
Spotrepair



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter


Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Roest
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Exterieur opmerking 3 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
08-11-2019		Importeur
04-12-2019	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
10-12-2024		Lease
23-12-2024		Lease
02-10-2025		Particulier
08-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
04-12-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- audio installatie
- Autonomous Emergency Braking
- bestuurdersairbag
- Bluetooth
- bots waarschuwing systeem
- buitenspiegel(s) automatisch dimmend
- buitenspiegels elektr. met geheugen
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- dodehoek detectie
- electronic climate control
- elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- houtafwerking interieur
- keyless entry
- keyless start
- LED mistlampen
- lichtmetalen velgen 18"
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- oplaadmogelijkheid
- panoramadak
- passagiersairbag
- spraakbediening
- stuurkolom elektrisch verstelbaar met geheugen
- voorstoelen verwarmd
- WiFi
- zij airbag(s) voor

Extra foto's

