


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUKZKXZ PW070385	Erstzulassung	25.09.2023	Außenfarbe	Voltaik Blau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	36 578 km
Modell	MOKKA 100kW Edition	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ladekabel Schuko-Steckdose	✓
Tasche für das Ladekabel	✓

Reifen

Continental 215/65/16 H
Sommerreifen 3.0 mm

Continental 215/65/16 H
Sommerreifen 3.0 mm

Continental 215/65/16 H
Sommerreifen 4.0 mm

Continental 215/65/16 H
Sommerreifen 4.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	2,10
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	294,00€
Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,60
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	240,00€
		Pauschale	-

Teilekosten	-
Nettokosten	453,90€

2



Bauteil	Türzierleiste unten	Reparaturzeit	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	57,15€
Nettokosten	48,58€

3



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,30
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,60
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	240,00€
		Pauschale	-

Teilekosten	-
Nettokosten	239,70€

4



Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Reparaturzeit	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	120,84€
Nettokosten	102,71€

5



Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,70
Position	-	Reparaturkosten	98,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	98,00€

Teilekosten	-
Nettokosten	98,00€

