




Rapport d'évaluation



A104 - D26062910802

Bmw 1 Berline (F40)(2019->)

VIN

WBA7K310907P48209

Immatriculation

Kilométrage

90001

Première immatriculation

15/05/2024

Couleur carrosserie

NOIR



Compteur



Immatriculation



VIN

Annexe Photographies des dommages Extérieur

Jante Polychrome AVG

Type	Rayures jante polychrome
Mode de réparation	F - Forfait



Jante Polychrome AVD

Type	Rayures jante polychrome
Mode de réparation	F - Forfait



Annexe Photographies des dommages Intérieur

Garniture couvercle AR

Type

Griffes avec arrachement de matière

Mode de réparation

F - Forfait



Garniture zone de chargement

Type

Griffes avec arrachement de matière



Mode de réparation

Rapport d'évaluation

F - Forfait



CORDELETTE FIXATION PLAGE ARRIERE

Type

Casse ou Manquant

Mode de réparation

F - Forfait



Butée de cache bagage D

Type

Manquant

Mode de réparation

E - Echange



Rapport d'évaluation



Nettoyage intérieur complet

Type

Plus de deux éléments tâchés

Mode de réparation

F - Forfait





Contrôles pneumatiques



