INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	4618NKR / WBA65GP020N405139 / N405139

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X3 30E XDRIVE G45	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X3 30E XDRIVE G45	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.450

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4618NKR | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
DI	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
TI	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	07/10/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

4618NKR | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

4618NKR | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Neumático tr dr	OBSERVACIÓN-	
Neumático tr iz	OBSERVACIÓN-	

4618NKR | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	30,00	10,00	27,00 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.	0.33 h.		0,00	813,95	40,00	587,70 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
5. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	91,29	10,00	82,16 €
6. Brazo limpialuna tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	24,33	10,00	24,97 €
7. Neumático dl iz - NEXEN - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.29 h.			0,00	219,44	10,00	208,66 €
8. Neumático dl dr - NEXEN - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.29 h.			0,00	219,44	10,00	208,66 €
9. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	1.75 h.	7,41	0,00		142,16 €
10. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.	1.75 h.	7,41	0,00		97,11 €
11. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.	0.17 h.	0,72	0,00		12,27 €
12. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.	0.17 h.	0,72	0,00		12,27 €
13. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.42 h.	0.42 h.	1,78	0,00		34,12 €
14. baliza	-	REPARAR				0,00	0,00		0,00 €
15. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.25 h.	5,29	0,00		53,41 €
16. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			6.08 h.	25,75	0,00		259,83 €
17. Pilares - Hueco Puerta Tr iz	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €
18. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
19. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
20. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
21. Embellecedor dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
22. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
23. Puerta tr dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
24. Aleta tr iz c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2.134,14 €**

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

4618NKR | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4618NKR | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,25 h.	240,60 €
Total material pintura	-	72,48 €
Total Mano de Obra Pintura	11,59 h.	446,19 €
Total Recambios	-	1.106,09 €
Descuento recambios aplicado	-	394,22 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	268,75 €


4618 NKR


4618 NKR


X3 30 e
4618 NKR


X3 30 e
4618 NKR






km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Valores desd. inic. viaje
2.2 l/h
0.6 kWh/h
Total 24450 km
1.0 km
Power %
75
50
25
0
Puerta abierta.
24 km
11:15
10
P
+14.5 °C
--- km

CHECK-CONTROL

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Autonomía 24km

⚠ Tapa del maletero abierta.

ℹ Falta la llave del vehículo.

ℹ Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

20.0°

11:16

20.0°








BMW

WBA65GP020N405139

4618NKR

BMW X3
Unleaded
Blue
+ 34 871 180 192
OFF
No
Automatic
Summer




MANHEIM
360


11:16
20.0°C
20.0°C
REAR



10

0 km/h

inch/mm
5.70
OFF ON ZERO


ZERO
OFF
ON
60'5
in/mm

YEAR

OFF
ON
ZERO
inch/mm
4.89

inch/mm
5.68
OFF ON ZERO

SR


SK BMW 8112
SL














Mantheim


Mannheim


Manheim
Cox Automotive
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
cm


EAGLE F1
Manheim


Manheim

Manheim


B M W
Mannheim


Manheim

Manheim


Manheim


Manheim
Cox Automotive


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


Marhelm

NKR

Mannheim


Manheim
Cm