

Information véhicule


Marque:	BMW	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	1-série	NIV:	WBA7K310207F39042
Type de carburant:		Puissance:	103 kW
Versión:	118i OPF	Première immatriculation	05/12/2019
Kilométrage:	145311 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	2	Avant	3
Droite	6	Gauche	2
Intérieur	2	Toit & autres	1

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

GPS

Oui

Dommages

Aile ARD

Griffe(s)

Peindre

Droite



Aile AVD

Bosse(s) et griffe(s)

Peindre

Droite



Boitier rétroviseur ext D

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite



Capot
Griffe(s)
Peindre
Avant



Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres





Clef de contact

Ne fonctionne pas (bien)

Acceptable

Intérieur



Jante alum. ARD

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite



Jante alum. ARG

Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche



Jante alum. AVD

Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Jante alum. AVG

Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche




Kit réparation pneu

Manque
Contrôler
Arrière



Pare-brise
Mauvaise réparation
E - Remplacer
Avant



Pare-chocs AR

Griffe(s)

Peindre

Arrière



Pare-chocs AV
Griffe(s)
Peindre
Avant



Porte ARD
Bosse(s) et griffe(s)
Peindre
Droite



Vignette Contrôle technique
Incomplet
Contrôler
Intérieur



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Hiver	Aluminium	225/45/17/91/H	Michelin	6,8 mm
Avant Droite	Hiver	Aluminium	225/45/17/91/H	Michelin	6,5 mm
Arrière Gauche	Eté	Aluminium	225/45/17/94/Y	Michelin	6,0 mm
Arrière Droite	Eté	Aluminium	225/45/17/94/Y	Michelin	6,0 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Non
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	P/A	Contrôle technique	PAS OK
Contrôle technique	05/12/2025	Cric	P/A
Entretien	OK	Entretien	4100.0
Galette	P/A	Kit réparation	P/A
Nbr cable de charge (220V)	0	Nbr cable de charge (charge rapide)	0
Nbre clés total	2	Réinitialisation des paramètres d'usine	
		Oui, le véhicule a été réinitialisé aux paramètres d'usine	
Roue de secours	P/A	Type de carnet d'entretien	Entretien digital

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.