

Peugeot

308 SW 130 ALLURE

TELAIO: VR3FRHNS2RY525308

Importo di riparazione stimato



Descrizione

	Data immatricolazione 29/02/2024	Odometro 69893 km
Colore Nero	Anno -	Selleria -
Numero porte -	Numero posti -	Generation -
Carrozzeria Station Wagon	Tipo cambio Manuale	Alimentazione Benzina

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

Data dichiarazione
03/07/2026

Data approvazione perizia
03/07/2026

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Condizione del veicolo grandinato	✗ Grandinato

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Cerchio in lega / Posteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 "	Riga	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	

002	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 "	Riga	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
003	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 "	Riga	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
004	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
005	Tetto / -	Rientranza	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
006	Porta / Posteriore Sinistro	Rientranza	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
007	Portello / -	Ammaccato vernice incisa	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
008	Paraurti / Posteriore	Ammaccato vernice incisa	Riparazione	

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
			-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
				-
009	Porta / Posteriore Destro	Rientranza	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
			-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
				-
010	Parafango / Posteriore Destro	Rientranza	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
			-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
				-

Elementi rimovibili

- ☐ Cassetta attrezzi
- ☐ Copribagagli
- ☐ Pneumatico ruota di scorta
- ☐ Ripiano Cappelliera
- ☐ Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- ☐ Kit di pronto soccorso
- ☐ Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- ☐ Compressore Kit di Gonfiaggio
- ☐ Kit di riparazione pneumatici completo
- ☐ Ricarica Kit di Gonfiaggio

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	FULDA	225 / 45 / 17 / All Seasons	6 mm
Anteriore Destro	FULDA	225 / 45 / 17 / All Seasons	6 mm
Posteriore Sinistro	FULDA	225 / 45 / 17 / All Seasons	7 mm
Posteriore Destro	FULDA	225 / 45 / 17 / All Seasons	8 mm

Commenti

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Tetto / - / Rientranza



Tetto / - / Rientranza



Tetto / - / Rientranza



Tetto / - / Rientranza



Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza



Portello / - / Ammaccato vernice incisa



Portello / - / Ammaccato vernice incisa



Portello / - / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza