



LPSVSEGEKNL082537

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	89.189 km
Hersteller	Polestar	Restlauf bis Service	318 Tag(e)
Typ/Modell	2	HU (Bericht lag nicht vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	LPSVSEGEKNL082537	Leistung	80 kW
Erstzulassung	25.07.2022	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
3	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren
4	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
5	Unterlagen	Serviceheft (Fehlt) - erneuern
6	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
7	Kotflügel rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Fehlt) - erneuern
10	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
11	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 05.08.2026
Protokollnummer: 46904513
Anlieferungsdatum: 05.08.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Polestar	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	2	Laufleistung (abgelesen)	89.189 km
Fahrgestellnummer	LPSVSEGEKNL082537	Erstzulassung	25.07.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - auslege... polieren



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #10: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



LPSVSEGEKNL082537

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	89,189 km
Manufacturer	Polestar	Next maintenance in	318 Tag(e)
Type / Model	2	Main inspection (Report not on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	LPSVSEGEKNL082537	Power	80 kW
First registration	25 Jul 2022	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction
2	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Cover / polish
3	Sill - right side	Sill - Scratch(es) - Cover / polish
4	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
5	Documents	Service book (Fehlt) - Replace
6	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
7	Mudguard - right side	Wheel well extension - Scratched - Replace
8	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
9	Equipment	Vehicle key with remote control (Fehlt) - Replace
10	2nd wheel set	2 alloy rims - Scratched - Loss in value
11	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint
12	Door - front right side	Door - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer



Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear right side, Door - rear right side

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R19 102V	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R19 102V	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					04/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 5 Aug 2026
Protocol number: 46904513
Delivery date: 5 Aug 2026



Vehicle details

Manufacturer	Polestar	Inspection condition	sufficient
Type / Model	2	Mileage (Read)	89,189 km
Vehicle Identification number	LPSVSEGEKNL082537	First registration	25 Jul 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior




Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.

Pictures of damage




Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Cover / polish



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Cover / polish




Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Cover / polish



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Cover / polish



Damage #3: Sill - right side: Sill - Scratch(es) - Cover / polish




Damage #3: Sill - right side: Sill - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #7: Mudguard - right side: Wheel well extension - Scratched - Replace



Damage #7: Mudguard - right side: Wheel well extension - Scratched - Replace



Damage #8: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #8: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #8: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work




Damage #10: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #10: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #11: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 5 Aug 2026
Protocol number: 46904513
Delivery date: 5 Aug 2026



Damage #12: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - rear right side



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - rear right side