

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter des Herstellers
PSA AUTOMOBILES SA, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : U
Variante : K
Version : ZKXZ-40J000
0.2.1. Handelsbezeichnung : MOKKA
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm²
Rollwiderstand : - - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1.(...) der Interpolationsfamilie : IP-ZKX__REDU5769-VR3-0
0.2.3.2.(...) der ATCT-Familie : -
0.2.3.3.(...) der PEMS-Familie : -
0.2.3.4.(...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL__CMP_REDUS760-VR3-0
0.2.3.5.(...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6.(...) der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7.(...) der Verdunstungsprüffamilie : -
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
PSA AUTOMOBILES SA
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) :
(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - genietet
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum
0.9. - -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VXXUKZKXZPW065203
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 14/06/2023

mit dem in der am 11/04/2023 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0639*25 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 14/06/2023

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 24/06/2023



A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

GS863368
DE2833

- Allgemeine Baumerkmale
Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
Antriebsachsen (*) : 1 Achse 1 -
3.1. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand : 2561 mm
4.1. Achsabstand : 1-2 : 2561 mm
5. Länge : 4150 mm
6. Breite : 1790 mm
7. Höhe : 1535 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1598 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1620 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 2015 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 990 kg
2.: 1070 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : - kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : - kg
18.4. ungebremsten Anhängers : - kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : - kg
20. Antriebsmaschine
Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : ZK01
22. Arbeitsverfahren : --Takt / -
23. Reiner Elektroantrieb : ja
23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : - -
25. Hubraum : - cm³ 3
26. Kraftstoff : -
26.1. -
27. Maximale Leistung
27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor) : 100 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung(Elektromotor) : 57 kW
28. Getriebe (Typ) : automatisch
28.1.1. Achsantriebsübersetzung : 0.2208
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.1151	0	0	0	0	0	0	0	0

Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit : 150 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite : 1.: 1550 mm
2.: 1550 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen
1.: 215/60 R17 100H - 6.5J17ET32 - C1 A
2.: 215/60 R17 100H - 6.5J17ET32
Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
Aufbau
38. Code des Aufbaus : AF
40. Farbe des Fahrzeugs : schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4;2 links,2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung)

(**) (Höchst- und Mindestwert)



VIN: VXXUKZKXZPW065203

- Umweltverträglichkeit
46.

Standgeräusch

: - dB(A) bei der Motordrehzahl : - U/min - Fahrgeräusch : 67 dB(A)
47.

Abgasnorm

: - AX
- 47.1.

Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
- 47.1.1.

Prüfmasse

: 1695 kg
- 47.1.2.1.

Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill

: / cm²
- 47.1.3.

Fahrwiderstandskoeffizienten
- 47.1.3.0.

f0 : 82,8 N
- 47.1.3.1.

f1 : 0.758 N/(km/h)
- 47.1.3.2.

f2 : 0.03116 N/(km/h)²
- 47.2.

Fahrzyklus
- 47.2.1.

Fahrzyklusklasse

: 3b
- 47.2.2.

Miniaturisierungsfaktor (fidsc)

: -
- 47.2.3.

Begrenzte Geschwindigkeit

: nein
48.

Abgasemissionen
- Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

: 715/2007*2018/1832AX
- 48.1.

Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-l
49.

CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge
- WLTP-Werte

			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
	CO2-Emissionen	g/km	/	/	/	/	0
	Stromverbrauch (l/Cac)	Wh/km	110	117	143	219	160

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elektrische Reichweite	km	332
Elektrische Reichweite innerorts	km	461

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : nein
- Sonstiges
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -
52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A1	215/65 R16 87P 6.50J16 ET32	215/60 R17 87P 6.50J17 ET32	215/55 R18 87P 7.00J18 ET35	-	-	-		
A2	215/65 R16 87P 6.50J16 ET32	215/60 R17 87P 6.50J17 ET32	215/55 R18 87P 7.00J18 ET35	-	-	-		

-
-
-



Bild 1 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 2 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, drücken



Bild 3 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 4 : Tür hinten links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 5 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 6 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 7 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 8 : Radlaufblende vorne rechts zerkratzt



Bild 9 : radlaufblende hinten rechts zerkratzt



Bild 10 : Stoßfänger hinten aufgestaucht




Bild 11 : Stoßfänger hinten aufgestaucht



Bild 12 : Stoßfänger hinten aufgestaucht



Bild 13 : Stoßfänger hinten aufgestaucht



Bild 14 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 15 : Serviceintervallanzeige




Bild 16 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 17 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 18 : Diagonal vorn links



Bild 19 : Diagonal vorn rechts




Bild 20 : Diagonal hinten rechts



Bild 21 : Diagonal hinten links



Bild 22 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 23 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 24 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

21.08.2023	21	1889	22	ADD00040 6	1	2	5	1	57/-	1150
MI	4	AF			18	4150			1790	
VXXUKZKXZPW065203			3	8	20	1535			--1598	
OPEL					21					
U					22					
K					23					
ZKXZ-40J000					24	990	22	1070	23	2015
					25	990	23	1070	24	2015
MOKKA					26					
PSA AUTOMOBILES (F)					27					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spi.					28	215/60 R17 100H				
Mehrzweckfahrzeug					29	215/60 R17 100H				
715/2007*2018/1832AX					30					
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz					31	Schwarz			9	
Elektro					32	e2*2007/46*0639*25				
0004	21	30AX	21		33	11.04.2023				
					34					
					35					
					36					
					37					
					38					
					39					
					40					
					41					
					42					
					43					
					44					
					45					
					46					
					47					
					48					
					49					
					50					
					51					
					52					
					53					
					54					
					55					
					56					
					57					
					58					
					59					
					60					
					61					
					62					
					63					
					64					
					65					
					66					
					67					
					68					
					69					
					70					
					71					
					72					
					73					
					74					
					75					
					76					
					77					
					78					
					79					
					80					
					81					
					82					
					83					
					84					
					85					
					86					
					87					
					88					
					89					
					90					
					91					
					92					
					93					
					94					
					95					
					96					
					97					
					98					
					99					
					100					

Bild 25 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 26 : Fahrzeugunterseite

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
24.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 143 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.08.2023	Letzte Zulassung	21.08.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbez.	Mokka (2020->) / Mokka e	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUKZKXZPW065203	HSN / TSN	1889 / ADD
DAT Europa-Code®	016501615600001	DAT Marktindex	DE001 6424
Km-Stand abgelesen	11039	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	57
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Antriebsart	Frontantrieb
	Elektrofz		
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGE	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
	EXTERIEUR METALLISEE		
	VERNIS /		
	B0N9V/B0MM0/KTV		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
2 links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.01.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem Multimedia, Batterie 60 Ah, Bluetooth Audio-Streaming, Bremsscheiben hinten 249 mm, Bremsscheiben vorn 283 mm, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dach Diamant-Schwarz, Dachhimmel schwarz, Dachspoiler, Elektrofahrzeug, Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar, Feststellbremse elektrisch, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Generator 120 A, Getriebe für Elektrofahrzeug, Heckleuchten LED, Karosserie: 5-türig, Keyless Start, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz, LM-Felgen 6,5x17 (5-Doppelspeichen, schwarz), Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2), Ladevorrichtung On-Board-Lader (11 kW), MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy, Modelleinführung, Opel Connect, Parkpilotsystem hinten, Radstand 2561 mm, Reifen 215/55 R18 ..V, Reifen-Reparaturkit, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Sicht-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung, Steuer-AV Antriebsstrang elektrisch, Steuer-AV Opel, Tagfahrlicht LED, Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung, Wärmeschutzverglasung, Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
68795	Allwetter-/ Ganzjahresreifen
4219	Fahrassistenz-Paket: Active Drive Assist
4213	Fahrassistenz-Paket: Active Drive Assist plus
11103	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
2352	Technologie-Paket Park & Go
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 28.04.2026 bei Kilometerstand 10.077
bis Wartung verbleiben:	24.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Radlaufblende vorne rechts zerkratzt, erneuern (Bild 8)
2. Stoßfänger hinten aufgestaucht, erneuern (Bild 10, 11, 12, 13)
3. Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 5, 6, 7)
4. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 3)
5. Kotflügel vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 2)
6. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 1)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Radlaufblende hinten rechts zerkratzt, (Bild 9)
Tür hinten links Türkante, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 4)