

# Ford

FOCUS SPORTBREAK 1.0 ECOBOOST 114KW 155CV S6.2

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0PXXGCHPRT74613



## Descripción

<b>Matrícula</b> 6769MXM	<b>Fecha de matriculación</b> 27/12/2024	<b>Kilometraje</b> 51816 km
<b>Color</b> Gris	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 998 cc	<b>Transmisión</b> Automático
<b>Tipo de combustible</b> Gasolina	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 114 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
Hertz San Boi

**Fecha del encargo**  
08/05/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
11/05/2026

## Mecánica

**Incidencia de arranque motor**  
No

**No está en condiciones de circular**  
No

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Delantero	Abolladura	Reparar
002	Rejilla de paragolpes / Delantero	Roto	Sustitución





003

Puerta / Delantero Izquierdo

Abolladura

Reparar



004

Puerta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Reparar



005

Aleta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Reparar



006

Spoiler / Trasero

Rayado

Pintar



007

Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



008

Puerta / Trasero Derecho

Abolladura

Aceptable



009	Llanta / Delantero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 17 " / Superficie : Pintado	Abolladura	Smart repair
010	Embellecedor de parabrisas / Derecha	Rayado	Sustitución
011	Parabrisas / -	Impacto	Smart repair

### Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- Chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

### Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	2.8 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	2.7 mm
Trasero Izquierdo	SAILUN	215 / 50 / 17 /	7.3 mm
Trasero Derecho	SAILUN	215 / 50 / 17 /	7.2 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Paragolpes / Delantero / Abolladura



Rejilla de paragolpes / Delantero / Roto



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Aleta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Spoiler / Trasero / Rayado



Paragolpes / Trasero / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Llanta / Delantero Derecho / Abolladura



Embellecedor de parabrisas / Derecha / Rayado



Parabrisas / - / Impacto