INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	9555NLF / WBA81DB040CX53837 / CX53837

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	GASOLINA
Modelo:	420I CABRIO G23	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420I CABRIO G23	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	25.707

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9555NLF | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/45/17	95	Y	-
DI	HANKOOK	225/45/17	95	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/45/17	95	Y	-
TI	HANKOOK	225/45/17	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	02/10/2026		
Comentarios:	vehículo reparado anteriormente micraje incorrecto superior a 400 micras		

Daños no valorables:

9555NLF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

9555NLF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

9555NLF | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. baliza	-	REEMPLAZAR
2. Jgo pegado sensor lluvia - 4.7 - Nueva	-	REEMPLAZAR
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Jgo pegado lunas - 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Neumático dl iz - PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 R-F - Nueva	-	REEMPLAZAR
7. Neumático dl dr - PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 R-F - Nueva	-	REEMPLAZAR
8. Neumático tr iz - PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 R-F - Nueva	-	REEMPLAZAR
9. Neumático tr dr - PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 R-F - Nueva	-	REEMPLAZAR
10. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
11. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
12. Retrovisor completo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
14. baliza	-	REPARAR
15. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
18. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
19. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
20. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
21. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
22. Puerta dl iz	-	SR Pintura

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)