DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKF4DGMX T1006656	Date d'immatriculation	09/03/2026	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HJ-214-NQ	Odometre	14 074 km
Modèle	Astra ST Ultimate Hybride Rechargeable 195ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF











Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outillage de bord	✓
Cache bagages	✓
Câble de charge rapide	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

Pneumatiques

Michelin 225/40/18 Y Eté 5.4 mm

Michelin 225/40/18 Y Eté 5.1 mm



Michelin 225/40/18 Y Eté 6.2 mm

Michelin 225/40/18 Y Eté 6.0 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Poignée de porte extérieure
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

3



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

5



Elément	Jante alu 18'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6

Elément	Jante alu 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Autres dommages

8

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/40/18 Y 5.1 Mm
PneuARG Michelin 225/40/18 Y 6.2 Mm
PneuARD Michelin 225/40/18 Y 6.0 Mm
PneuAVG Michelin 225/40/18 Y 5.4 Mm