

# Volkswagen

VIN: WV1ZZZSK6RX057247

Geschatte reparatiekosten

**873,82 EUR**  
TOTAL



## Description

<b>Kenteken</b> 2HBA843	<b>Registratienummer</b> -	<b>Kilometerteller</b> 16980 km
<b>Color</b> -	<b>Jaar</b> -	<b>Bekleding</b> -
<b>Aantal deuren</b> -	<b>Aantal stoelen</b> -	<b>Generation</b> -


## Statement details






<b>Inspectie loc</b> PARC GENERAL LEASE	<b>Statement date</b> 03/03/2026	<b>Datum goedkeuren inspectie</b> 04/03/2026
--	-------------------------------------	---

## Controle

<b>Probleem met starten van de motor</b> Nee	<b>Geen wegwaardig voertuig</b> Nee
---	--

## Defecten en correcties

#	Element	Defect	Correctie	Netto kosten
001	Bumper / Achter Geschilderd : Yes	Gekrast	Reparatie	193,00 EUR
		Plaatwerk tijd	Spuit tijd	Onderdeelprijs
		-	-	-
		Plaatwerk kosten	Spuitkosten	Materiaalkosten
		-	<b>193,00 EUR</b>	-
002	Scherm / Rechtsachter	Gekrast	Reparatie	200,00 EUR

	Plaatwerk tijd	-	Spuit tijd	-	Onderdeelprijs	-	Lumpsum
	Plaatwerk kosten	-	Spuitkosten	<b>200,00 EUR</b>	Materiaalkosten	-	
003	Deur / Rechts		Deuk		Reparatie		186,00 EUR
	Plaatwerk tijd	-	Spuit tijd	-	Onderdeelprijs	-	Lumpsum
	Plaatwerk kosten	-	Spuitkosten	<b>186,00 EUR</b>	Materiaalkosten	-	
004	Bumper / Voorkant Geschilderd : Yes		Gekrast		Reparatie		193,00 EUR
	Plaatwerk tijd	-	Spuit tijd	-	Onderdeelprijs	-	Lumpsum
	Plaatwerk kosten	-	Spuitkosten	<b>193,00 EUR</b>	Materiaalkosten	-	
005	Wieldop / Rechtsachter Velg-/banddiameter : 16 "		Gekrast		Vervangen		50,91 EUR
	Plaatwerk tijd	<b>0,10 h</b>	Spuit tijd	-	Onderdeelprijs	<b>44,91 EUR</b>	Lumpsum
	Plaatwerk kosten	<b>6,00 EUR</b>	Spuitkosten	-	Materiaalkosten	-	
006	Wieldop / Rechtsvoor Velg-/banddiameter : 16 "		Gekrast		Vervangen		50,91 EUR
	Plaatwerk tijd	<b>0,10 h</b>	Spuit tijd	-	Onderdeelprijs	<b>44,91 EUR</b>	Lumpsum
	Plaatwerk kosten	<b>6,00 EUR</b>	Spuitkosten	-	Materiaalkosten	-	
007	Bandenreparatieset compleet / -		Missend		Acceptable		-
	Plaatwerk tijd	-	Spuit tijd	-	Onderdeelprijs	-	Lumpsum
	Plaatwerk kosten	-	Spuitkosten	-	Materiaalkosten	-	

## Verwijderbare Items

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Verdeelstang van de tas   | <input type="checkbox"/> Gereedschap in de auto       | <input type="checkbox"/> Langzame oplaadkabel        |
| <input type="checkbox"/> Snellaadkabel             | <input type="checkbox"/> Laaddeksel                   | <input type="checkbox"/> Serviceboek                 |
| <input type="checkbox"/> Garantieboekje            | <input type="checkbox"/> Geheugenkaart                | <input type="checkbox"/> Overeenstemmingscertificaat |
| <input type="checkbox"/> Vergrendeling wiel moer   | <input type="checkbox"/> Kaartsleutel                 | <input type="checkbox"/> Mechanische sleutel         |
| <input type="checkbox"/> Afstandsbediening         | <input type="checkbox"/> Compressorbandenreparatiekit | <input type="checkbox"/> Jack                        |
| <input type="checkbox"/> Trekhaak                  | <input type="checkbox"/> Haak/trekhaakkogel           | <input type="checkbox"/> Geurverspreider             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reservesleutel | <input type="checkbox"/> DVD-scherm                   | <input type="checkbox"/> Vrachtnet                   |
| <input type="checkbox"/> Scheidingsnet             | <input type="checkbox"/> Veiligheidsvest              | <input type="checkbox"/> Bandenreparatiekit compleet |
| <input type="checkbox"/> Beveiligingskit           | <input type="checkbox"/> Jack handle crank            | <input type="checkbox"/> Gebruikershandleiding       |
| <input type="checkbox"/> Toolkit                   | <input type="checkbox"/> Cabrio winddeflector         | <input type="checkbox"/> Achterste perceelplank      |
| <input type="checkbox"/> Documenthouder            | <input type="checkbox"/> Navulbandenreparatiekit      | <input type="checkbox"/> Reservewielband             |
| <input type="checkbox"/> Oplaadkabel tas           | <input type="checkbox"/> Cabrio winddeflectortas      | <input type="checkbox"/> Driehoek                    |
| <input type="checkbox"/> EHBO-kit                  |   |  |

## hoofdset banden

<b>Vooraan links</b>	BRIDGESTONE	205 / 60 / 16 / All	4 mm
<b>Rechtsvoor</b>	BRIDGESTONE	205 / 60 / 16 / All	4 mm
<b>Linksachter</b>	BRIDGESTONE	205 / 60 / 16 / All	6 mm
<b>Rechtsachter</b>	BRIDGESTONE	205 / 60 / 16 / All	6 mm

## Opmerkingen

Foto's



Linksvoor



Linksachter



Kofferbak geopend



Rechts achter



Achterste passagiersruimte



Dashboard vanaf de achterbank



Voorste passagiersruimte




Rechtsvoor



Kilometerteller




Navigation



Spare Tyre




Vin



Ander



Ander



Ander



Bumper / Achter / Gekrast



Bumper / Achter / Gekrast



Bumper / Achter / Gekrast



Schem / Rechtsachter / Gekrast



Schem / Rechtsachter / Gekrast



Schem / Rechtsachter / Gekrast



Deur / Rechts / Deuk



Deur / Rechts / Deuk



Deur / Rechts / Deuk



Bumper / Voorkant / Gekrast



Bumper / Voorkant / Gekrast



Wieldop / Rechtsachter / Gekrast



Wieldop / Rechtsachter / Gekrast



Wieldop / Rechtsvoor / Gekrast



Wieldop / Rechtsvoor / Gekrast



Wieldop / Rechtsvoor / Gekrast