

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

1548NGN / WBA21GF0007U21887 / 7U21887

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	12.559

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

1548NGN   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	11/05/2026		
Comentarios:			

## Daños no valorables:

1548NGN   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
6. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
7. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	-
10. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-
11. Rejilla Paragolpes	-	PINTAR
12. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
13. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
14. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA