



IDENTIFICATION VEHICLE

Driver name:	ASSE I
Make:	VOLKSWAGEN
Model / version:	TOURAN
Vin:	WVGZZZ1TZW014463
Plate:	
Mileage:	112989
First registration:	14/07/2021
Color:	Dolphin Grey





ADDITIONAL INFORMATION





Category:	
Transmission:	
Interior color:	
Metallic paint:	?
Type of lining:	
Board computer reset:	?

DOCUMENTS

Certificate of conformity:	✓
Registration certificate:	✓
Registration certificate 2:	✗
Insurance certificate:	?
Maintenance book:	
Number of keys:	2
Original key:	✓

PICTURES





VIN INFORMATION

8 haut-parleurs
7 rapports
Projecteurs à allumage automatique
Diamètre avant 16
Largeur arrière 6,5
Hauteur avant 60
Indice de vitesse arrière V
Diamètre 16
Climatisation réfrigérant 1234YF
Essence
110 kw
Métallisée vernissée

Volant cuir
Aide au stationnement arrière

Bluetooth
2020
Matière : tôle
Diamètre arrière 16
Diamètre avant 16
Hauteur arrière 60
Largeur avant 205
Climatisation arrière
Accoudoir central avant
1498 cm3
150 ch
Rétroviseur intérieur jour/nu
automatique
Volant multifonction
Caméra arrière de recul

Transmission séquentielle
Novembre
Lettre repère (J)
Largeur avant 6,5
Diamètre arrière 16
Indice de vitesse avant V
Largeur arrière 205
Climatisation automatique 3 zones
Ordinateur de bord
1.50 litre
Alternateur 140 Ampères
Garnitures tissu
Aide au stationnement avant
Régulateur et limiteur de vitesse

Régulateur automatique de la distance	Equipement Stop & Start	Lunette arrière teintée foncée
Vitres portes arrière teintées foncées	Vitres de custode teintées foncées	détecteur de pluie essuie-vitre
Fixotoit noir	Protection piéton	Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)
Avertisseur de collision avant	rétroviseurs électrique, rabattables, chauffants et jour/nuit auto.avec mémoire	Infotainment-System (MIB3)
console pavillon avec vide-poches	siège avg réglable en hauteur manuel	radio avec récepteur digital
sièges au 3-ème rang	réservoir à charbon actif (EVAP)	ceintures de sécurité ar avec prétensionneurs
barre stabilisatrice 25,4 mm	poignées de porte livrées avec couche de fond	norme anti-pollution Euro 6 AP

EQUIPMENT

Board computer:		Central locking:	
Compressor:		Cruise control:	
Gps:		Power steering:	
Rear parking sensor:		Repair kit:	
Front seats heated:		Steering wheel:	
Electric windows:		Climate control type:	
Headlighting type:		Tow bar type:	
Charging cables:	0	Fast charging cables:	0

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	3 mm			Summer		
Front right	3 mm			Summer		
Rear left	4 mm			Summer		
Rear right	4 mm			Summer		

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
1	Air vent RM	Broken
2	Interior	Stain
3	Roofliner fabric	Stain
4	Boot lid covering R	Dent(s) and scratch(es)
6	Bumper F	Bad repair
7	Door RL	Dent(s) and scratch(es)
8	Tailgate / Boot	Scratch(es)
9	Rear light R	Scratch(es)
10	Door FR	Dent(s) and scratch(es)
11	Outside rear-view mirror housing R	Scratch(es)
12	Interior - Remise en état du volant	

Total: 11

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
5	Bodywork	Dent(s) and scratch(es)			

Total: 1

DAMAGES DETAILS

1 - Air vent RM - Broken



2 - Interior - Stain



3 - Roofliner fabric - Stain



4 - Boot lid covering R - Dent(s) and scratch(es)



6 - Bumper F - Bad repair



7 - Door RL - Dent(s) and scratch(es)




8 - Tailgate / Boot - Scratch(es)



9 - Rear light R - Scratch(es)



10 - Door FR - Dent(s) and scratch(es)





11 - Outside rear-view mirror housing R - Scratch(es)



12 - Interior - Remise en état du volant



5 - Bodywork - Dent(s) and scratch(es) - Renta®

