

# VOLKSWAGEN

## EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e1\*2007/46\*0130\*41 , erteilt am 2021-05-20

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische

Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg

2021-07-07

Hannover

2021-07-07

ppa.

*C. Caden*

*B. Graf*

Dr. Clemens Kadow

Leiter Technische Konformität

Bernd Graf

Leiter Qualitätssicherung



Interne Herstellerdaten

DEU360 B 50512 R11 ZBT II wurde erstellt

BXU65030000original

KZQ3471842021

000633

00283

HSN:0603

CO<sub>2</sub>-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

| NEFEZ-Werte           | CO <sub>2</sub> -Emissionen |                           | Kraftstoffverbrauch [l/100km]                |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                       | Benzin/<br>Diesel<br>[g/km] | Gas:<br>CNG/LPG<br>[g/km] | sonstige<br>Benzin/<br>Diesel<br>[l] [L] [L] | sonstige<br>Gas:<br>CNG/LPG<br>[m <sup>3</sup> ] [L] [L] |
| Innerorts             | 176                         | ---                       | ---                                          | 6.7                                                      |
| Außerorts             | 148                         | ---                       | ---                                          | 5.6                                                      |
| Kombiniert            | 158                         | ---                       | ---                                          | 6.0                                                      |
| Gewichtet, kombiniert | ---                         | ---                       | ---                                          | ---                                                      |

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO<sub>2</sub>-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFEZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte

CO<sub>2</sub>-Emissionen

Benzin/  
Diesel  
[g/km]

Gas:  
CNG/LPG  
[g/km]

sonstige  
Benzin/  
Diesel  
[g/km]

Gas:  
CNG/LPG  
[g/km]

sonstige  
Benzin/  
Diesel  
[g/km]

Gas:  
CNG/LPG  
[g/km]

sonstige  
Benzin/  
Diesel  
[g/km]

Gas:  
CNG/LPG  
[g/km]

sonstige  
Benzin/  
Diesel  
[g/km]

Gas:  
CNG/LPG  
[g/km]

sonstige  
Benzin/  
Diesel  
[g/km]

Gas:  
CNG/LPG  
[g/km]

sonstige  
Benzin/  
Diesel  
[g/km]

Gas:  
CNG/LPG  
[g/km]

sonstige  
Benzin/  
Diesel  
[g/km]

Gas:  
CNG/LPG  
[g/km]

sonstige  
Benzin/  
Diesel  
[g/km]

Gas:  
CNG/LPG  
[g/km]

sonstige  
Benzin/  
Diesel  
[g/km]

Gas:  
CNG/LPG  
[g/km]

sonstige  
Benzin/  
Diesel  
[g/km]

Gas:  
CNG/LPG  
[g/km]

sonstige  
Benzin/  
Diesel  
[g/km]

Gas:  
CNG/LPG  
[g/km]

sonstige  
Benzin/  
Diesel  
[g/km]

Gas:  
CNG/LPG  
[g/km]

sonstige  
Benzin/  
Diesel  
[g/km]

Gas:  
CNG/LPG  
[g/km]

sonstige  
Benzin/  
Diesel  
[g/km]

Gas:  
CNG/LPG  
[g/km]

sonstige  
Benzin/  
Diesel  
[g/km]

Gas:  
CNG/LPG  
[g/km]

sonstige  
Benzin/  
Diesel  
[g/km]

Gas:  
CNG/LPG  
[g/km]

sonstige  
Benzin/  
Diesel  
[g/km]

Gas:  
CNG/LPG  
[g/km]

sonstige  
Benzin/  
Diesel  
[g/km]

1. Anzahl der Achsen/Räder:

1.1. Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage):

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage):

• Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:

4. Radstand [mm]:

4.1. Achsabstand [mm]:

5. Länge [mm]:

6. Breite [mm]:

7. Höhe [mm]:

8. Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]:

9. Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung [mm]:

11. Länge der Ladefläche [mm]:

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:

13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]:

18.2. Sattelanhängers [kg]:

18.3. Zentralachsanhängers [kg]:

18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]:

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:

20. Hersteller des Motors:

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

22. Arbeitsweise:

23. Reiner Elektrobetrieb:

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:

25. Hubraum [cm³]:

26. Kraftstoff:

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuellmotor / Zweistoffmotor:

26.2. Typ des Zweistoffmotors:

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min<sup>-1</sup>] (Verbrennungsmotor):

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

2 / 4

--', -----

1 , Achse 1

-----

nicht automatisiert

3000

3000

4904

1904

1980

----- / -----

4981

1387

2081

1321 / 760

2081

3000

1610 / 1600

5300

2500

-----

2500

750

100

Volkswagen AG

\*DNA??????\*

Selbstzündung / 4-Takt

nein

-----

4; in Reihe

1968

Diesel

Fzg. mit Einstoffbetrieb

-----

110.00 bei 3250

-----

-----
- Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (FS/758408) ausgegeben.
28. Getriebe (Typ):

28.1. Übersetzungsverhältnisse:

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:

Gesamtübersetzung:

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzkategorie / Reifenklasse zur Bestimmung der CO<sub>2</sub>-Emissionen:

Achse 1:

Achse 2:

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

37. Druck in der Versorgungslleitung des Anhänger-Bremsystems [bar]:

38. Code des Aufbaus:

40. Farbe des Fahrzeugs:

41. Anzahl und Anordnung der Türen:

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):

44. Genehmigungsnnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut):

45.1. Kennwerte (DVV/S/U):

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min<sup>-1</sup>]:

Fahrgeräusch [dB(A)]:

47. Abgasnorm:

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Wind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]:

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]:

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

$f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)^2]$

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse:

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f<sub>asc</sub>):

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:

48. Abgasemissionen:

automatisch

-----

-----

-----

-----

182

1622 / 1628

215/65 R16C 106/104T / 6,5UX16 ET51 / A / C2

215/65 R16C 106/104T / 6,5UX16 ET51 / A / C2

-----

BB

WEISS

4 / 1i.1, re.2, hi.1

6

E13 55R-01 1870

14.0 / ----- / 120 / -----

77.00 bei 2813

70.00

EURO 6 AR

2290

-----

$f_0 (47.1.3.0.)$   $f_1 (47.1.3.1.)$   $f_2 (47.1.3.2.)$

142.4 0.692 0.05246

3b

-----

nein

715/2007\*2018/1832AR

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

|                |       |       |                 |                     |                       |          |            |
|----------------|-------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------|------------|
| CO             | THC   | NMHC  | NO <sub>x</sub> | THC+NO <sub>x</sub> | NH <sub>3</sub> [ppm] | Partikel | Partikel # |
| Benzin/ Diesel | 20.7  | ----- | 43.4            | 55.2                | -----                 | 0.2200   | 7.05E9     |
| Gas            | ----- | ----- | -----           | -----               | -----                 | -----    | ---E---    |
| andere         | ----- | ----- | -----           | -----               | -----                 | -----    | ---E---    |

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

|                |       |       |                 |                 |                       |          |            |
|----------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|------------|
| CO             | THC   | NMHC  | CH <sub>4</sub> | NO <sub>x</sub> | NH <sub>3</sub> [ppm] | Partikel | Partikel # |
| Benzin/ Diesel | ----- | ----- | -----           | -----           | -----                 | -----    | ---E---    |
| Gas            | ----- | ----- | -----           | -----           | -----                 | -----    | ---E---    |
| andere         | ----- | ----- | -----           | -----           | -----                 | -----    | ---E---    |

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m<sup>-1</sup>]: 0.500

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| NO <sub>x</sub> [mg/km] | Partikelzahl mit Exponent [# / km] |
| 125.0                   | 6.00 E11                           |
| 125.0                   | 6.00 E11                           |

Vollständige RDE-Fahrt  
Handelsname RDE-Fahrten



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts





Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links





Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand





Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel





Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)






Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

|                                                         |  |            |      |            |                      |    |            |      |
|---------------------------------------------------------|--|------------|------|------------|----------------------|----|------------|------|
| Reinigung Teil I                                        |  | 24.08.2021 | 0603 | EXU65030 0 | 02                   | 01 | 0110/03250 | 182  |
| /21-00255                                               |  | 18         | 2500 |            | 04904                | -  | 1904       | -    |
| Bundesrepublik Deutschland                              |  |            |      |            | 1980                 | -  | 001917     | -    |
| VOLKSWAGEN, VW                                          |  |            |      |            |                      | 13 | 00100      | -    |
| 7JO                                                     |  |            |      |            | 0200                 | 01 | 003000     | 3000 |
| NDNAA300X0                                              |  |            |      |            | 01610                | 12 | 01600      | -    |
| NNED7FD7DV00116NVR24BKX2A6A                             |  |            |      |            | 01610                | 01 | 01600      | -    |
| TRANSPORTER                                             |  |            |      |            | 077                  | 02 | 02813      | 070  |
| VOLKSWAGEN-VW                                           |  |            |      |            | 02500                | 02 | 0750       | 6    |
| SO.KEZ WERKSTATTFZ                                      |  |            |      |            | 215/65 R16C 106/104T |    |            |      |
| -                                                       |  |            |      |            | 215/65 R16C 106/104T |    |            |      |
| 715/2007*2018/1832AR                                    |  |            |      |            |                      |    |            |      |
| EURO6;WLTP;AR;PI;CI;N1 III, N2                          |  |            |      |            |                      |    |            |      |
| DIESEL                                                  |  |            |      |            |                      |    |            |      |
| 0002                                                    |  |            | 36AR | 01968      |                      |    |            |      |
| ZU 5 U.G.:+185KG MIT FESTEINGEBAUTEM SCHRAUBSTOCK, WERK |  |            |      |            |                      |    |            |      |
| BANK, REGALE UND SCHRÄNKE, ZUR VERRICHTUNG VON MONTAGE  |  |            |      |            |                      |    |            |      |
| - UND INSTANDSETZUNGSARBEITEN*F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+0  |  |            |      |            |                      |    |            |      |
| B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION    |  |            |      |            |                      |    |            |      |
| :5300KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHR  |  |            |      |            |                      |    |            |      |
| DYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.V  |  |            |      |            |                      |    |            |      |
| O.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*HÖHE B                             |  |            |      |            |                      |    |            |      |
| FORTSETZUNG S. BEI BLATT                                |  |            |      |            |                      |    |            |      |

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug





Bild 15 : Inspektion überfällig



Bild 16 : SOS ohne Funktion






Bild 17 : Frontschaden, Stoßfänger vorne, Kühlergrill, Motorhaube




Bild 18 : Frontschaden, Stoßfänger vorne, Kühlergrill, Motorhaube






Bild 19 : Frontschaden, Stoßfänger vorne, Kühlergrill, Motorhaube




Bild 20 : Frontschaden, Stoßfänger vorne, Kühlergrill, Motorhaube





Bild 21 : Frontschaden, Stoßfänger vorne, Kühlergrill, Motorhaube



Bild 22 : Frontschaden, Stoßfänger vorne, Kühlergrill, Motorhaube






Bild 23 : Frontschaden, Stoßfänger vorne, Kühlergrill, Motorhaube



Bild 24 : Frontschaden, Stoßfänger vorne, Kühlergrill, Motorhaube



Bild 25 : Seitenschaden hinten rechts




Bild 26 : Seitenschaden hinten rechts





Bild 27 : Seitenschaden hinten rechts



Bild 28 : Seitenschaden hinten rechts



Bild 29 : Seitenschaden hinten rechts



Bild 30 : Seitenschaden hinten rechts





Bild 31 : Seitenschaden hinten rechts



Bild 32 : Tür vorne rechts zerkratzt




Bild 33 : Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 34 : Nebelscheinwerfer vorne rechts gerissen






Bild 35 : Nebelscheinwerfer vorne rechts gerissen



Bild 36 : Unterfahrschutz vorne gebrochen





Bild 37 : Unterfahrschutz vorne gebrochen




Bild 38 : Stoßdämpfer vorne links undicht





Bild 39 : Unterfahrschutz links mitte gebrochen



Bild 40 : Unterfahrschutz links mitte gebrochen

| Besichtigungsbedingungen |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Hebebühne / Grube           | <input type="checkbox"/> Probefahrt | <input type="checkbox"/> verschmutzt |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Vorhanden                |                                     | Sonderausstattung (sofern nicht auf sep. Blatt geliefert) / Ber |                                     |                                      |
| Ja                       | Nein                                |                                                                 |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Gummifussmatten                                                 |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Rundumkennleuchte                                               |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | NZ2 Notrufsystem eCall                                          |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ZR0 Nutzfahrzeug-Zulassung ohne Sitze im Fahrgastraum           |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R22 Vorbereitung für We Connect und We Connect Plus             |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | KFZ 2 DSG Oktober 2020 gemäß Angebot SHB1F7/WF2/1T9             |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ohne Schlupftüre                                                |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | mit mobiler Rundumkennleuchte                                   |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | mit Fahrzeugbeklebung gemäß Vorlage                             |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ohne Dachkreuz                                                  |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | mit Dachaufbau gemäß Vorgabe                                    |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Standartregaleinbau ohne Tisch                                  |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Warnweste                                                       |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Geschwindigkeitsbegre     |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ParkPilot im Heckbereich                                        |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Anhängervorrichtung, abnehm-/abschließbar - inkl. Gespannsta    |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Batterien: 2. Batterie mit Trennrelais, wartungsfrei            |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Dachreling/Dachlastträger: Befestigungsschienen auf dem Da      |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Fahrwerk: Federung hinten verstärkt                             |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Fenster: Heckfenster (Normalglas, beheizbar) mit Heckscheibe    |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Nebelscheinwerfer inkl Abbiegelicht                             |                                     |                                      |

Bild 41 : Mobile Rundumleuchte laut Ausstattung fehlt

| Besichtigungsbedingungen |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Hebebühne / Grube | <input type="checkbox"/> Probefahrt | <input type="checkbox"/> verschmutzt |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Vorhanden                |                                     | Sonderausstattung (sofern nicht auf sep. Blatt g      |                                     |                                      |
| Ja                       | Nein                                |                                                       |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Gummifussmatten                                       |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Rundumkennleuchte                                     |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | NZ2 Notrufsystem eCall                                |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ZR0 Nutzfahrzeug-Zulassung ohne Sitze im Fahrga       |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R22 Vorbereitung für We Connect und We Connect        |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | KFZ 2 DSG Oktober 2020 gemäß Angebot SHB1F            |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ohne Schlupftüre                                      |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | mit mobiler Rundumkennleuchte                         |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | mit Fahrzeugbeklebung gemäß Vorlage                   |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ohne Dachkreuz                                        |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | mit Dachaufbau gemäß Vorgabe                          |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Standartregaleinbau ohne Tisch                        |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Warnweste                                             |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Geschwin        |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ParkPilot im Heckbereich                              |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Anhängervorrichtung, abnehm-/abschließbar - ink       |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Batterien: 2. Batterie mit Trennrelais, wartungsfre   |                                     |                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Dachreling/Dachlastträger: Befestigungsschiener       |                                     |                                      |

Bild 42 : Dachaufbau laut Ausstattung fehlt



# MOBILITY CONCEPT

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| LVV Nr              | 360434                                                |
| Hersteller          | VW                                                    |
| Model               | Transporter                                           |
| Variante            | DE - Kb4 2.0 TDI EU6d, 2020 - 2024 2.0 TDI BlueMotion |
| Listenpreis         | 45.806,08                                             |
| VIN                 | WV1ZZZ7HZNX001050                                     |
| Erstzulassungsdatum | 1.8.2021                                              |
| Kennzeichen         | M O1043                                               |

Schadensfälle der int. Belegnummer: 360434 27.07.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung               | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|----------------------------|-----------------------|
| 2023107261    | 14.03.2023  | Windschutzscheibe gerissen |                       |

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
13.07.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.** Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 127 µm festgestellt.  
**Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.** Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.  
2 Hauptschlüssel, 2 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erstzulassung<br>Fahrzeugart<br>Typ / Verkaufsbez.                                                                                                                                       | 24.08.2021<br>Personenkraftwagen<br>T6.1 Transporter Kombi<br>(SH)(10.2019->2024) / T6.1<br>2.0 TDI Kombi L1H1<br>(EURO 6d)                    | Letzte Zulassung<br>Hersteller<br>Aufbauart                                                                                                                    | 24.08.2021<br>Volkswagen<br>Transporter                                                                                  |
| Türen<br>Fahrzeug-Ident.-Nr.<br>Achsen / anetr. Achsen<br>zul. Gesamtmasse<br>DAT Europa-Code®<br>Km-Stand abgelesen<br>Energiequelle / Kraftstoff<br>Leistung (kW)<br>Schadstoffklasse: | 4<br>WV1ZZZ7HZN001050<br>2 / 1<br>3000 kg<br>029050540110003<br>175822<br>Diesel<br>110<br>EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1                              | Sitzplätze<br>Maße Länge/Breite/Höhe<br>Radstand (mm)<br>HSN / TSN<br>DAT Marktindex<br>Nächste HU §29 StVZO<br>Zylinderanzahl<br>Hubraum (ccm)<br>Antriebsart | 2<br>4904 / 1904 / 1980 (mm)<br>3000<br>0603 / BXU<br>DE005 6192<br>09 / 2027<br>4 / Reihenmotor<br>1968<br>Frontantrieb |
| Getriebe / Gänge<br>Farbe (Hersteller)                                                                                                                                                   | Automatik / 7<br>Candy White (B9A) / Uni /<br>B4, LB9A<br>Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. | Felgen<br>Polster / Farbe                                                                                                                                      | Stahl mit Radzierblende<br>Stoff / Anthrazit                                                                             |



## Räder / Reifen

| Achse                      | Reifenbezeichnung          | Hersteller/Typ               | Art  | Profiltiefe |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------|-------------|
| 1 links                    | 215 / 65 R 16<br>106/104 T | Bridstone / Duravis R660 Eco | S /O | 4 mm        |
| rechts                     | 215 / 65 R 16<br>106/104 T | Bridstone / Duravis R660 Eco | S /O | 4 mm        |
| 2 links                    | 215 / 65 R 16<br>106/104 T | Bridstone / Duravis R660 Eco | S /O | 5 mm        |
| rechts                     | 215 / 65 R 16<br>106/104 T | Bridstone / Duravis R660 Eco | S /O | 5 mm        |
| Ersatzrad m.<br>Stahlfelge | 215 / 65 R 16<br>106/104 T | Bridstone / Duravis R660 Eco | S /O | 7 mm        |

S/ Sommer; /O Original;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung          | Hersteller/Typ          | Art  | Profiltiefe |
|----------------------------|-------------------------|------|-------------|
| 215 / 65 R 16<br>109/107 R | Michelin / Agilis Alpin | W /O | 6 mm        |
| 215 / 65 R 16<br>109/107 R | Michelin / Agilis Alpin | W /O | 6 mm        |
| 215 / 65 R 16<br>109/107 R | Michelin / Agilis Alpin | W /O | 6 mm        |
| 215 / 65 R 16<br>109/107 R | Michelin / Agilis Alpin | W /O | 6 mm        |

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

## Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrer abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel konvex, links, Außenspiegel konvex, rechts, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent, Fahrwerk 16", Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe Verbundglas, Funkschlüssel (2) klappbar, Generator 180 A, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach abschließbar, Handschuhfach beleuchtet, Heckklappe mit Verglasung, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenspiegel abblendbar, Karosserie/Aufbau: Kombi Standard, Karosserievariante: Normaldach, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus), Kraftstofftank: 70 Ltr., Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill mit Chromleisten, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Longlife-Service, Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, Nichtraucher-Paket, Radioempfang digital (DAB+), Radkappen, Radstand 3000 mm, Reifen 215/65 R16C 106/104 T, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage Motor, Tagfahrlicht, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch, Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung

### Sonderausstattung

| Code  | Bezeichnung                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 87525 | Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI KAT (CXFA)                                         |
| 73007 | 2. Batterie                                                                    |
| 14205 | Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)                                         |
| 24151 | Audiosystem Composition Colour (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)       |
| 1510  | Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus                                         |
| 16006 | Befestigungsschienen für Dachträger                                            |
| 39534 | Bordwerkzeug und Wagenheber                                                    |
| 25806 | Fahrassistentz-System: Einparkhilfe hinten                                     |
| 42502 | Federung hinten verstärkt                                                      |
| 794   | Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum                                |
| 26713 | Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| 22811 | Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage                                           |
| 27403 | Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend                                 |
| 69007 | Lenkrad (Leder) mit Multifunktion                                              |
| 25603 | Multifunktionsanzeige Plus                                                     |
| 18617 | Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht                                |
| 24902 | Notrufsystem                                                                   |
| 68708 | Reserverad in Fahrbereifung                                                    |
| 39804 | Rückfahrkamera                                                                 |
| 19957 | Schriftzug Transporter am Kotflügel                                            |
| 33410 | Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz                                     |
| 29501 | Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar                                        |
| 39121 | Verzurrösen verstärkt                                                          |
| 718   | Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)                         |
| 5204  | Zul. Gesamtgewicht 3,00 t                                                      |
| 28514 | Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung             |

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Inspektion überfällig, erneuern (Bild 15)
2. SOS ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 16)
3. Frontschaden, Stoßfänger vorne, Kühlergrill, Motorhaube, erneuern (Bild 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)
4. Seitenschaden hinten rechts, instandsetzen (Bild 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)
5. Tür vorne rechts zerkratzt, smart repair (Bild 32, 33)
6. Nebelscheinwerfer vorne rechts gerissen, erneuern (Bild 34, 35)
7. Unterfahrschutz vorne gebrochen, erneuern (Bild 36, 37)
8. Stoßdämpfer vorne links undicht,



- erneuern (Bild 38)  
9. Unterfahrschutz links mitte gebrochen,  
erneuern (Bild 39, 40)

---

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Seitenteil links eingedellt,  
Stoßfänger hinten zerkratzt,  
Außenspiegel links verschrammt,

---

### Fehlende Teile

1. Mobile Rundumleuchte laut  
Ausstattung fehlt
2. Dachaufbau laut Ausstattung fehlt