

INFORME CONTROL VEHÍCULO



27 de mayo de 2026

Nº Expediente: 3426374360

Nº Revision: WTWS_622638

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	9072-LNM	Nº CHASIS:	VF1WF000X66822219
KILOMETROS:	180352	MARCA:	RENAULT
F. PERITACIÓN:	27/05/2026	MODELO:	KANGOO FURGON PROFESIONAL BLUE DCI 59 KW (80
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	25/05/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO COMERCIAL

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	603,49 €
Daños Interiores	464,82 €
Total Valoración	1068,31 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
909007391R	84EOL	Guarnecido puerta carga tr iz	1,00	226,19	67,86	158,33
909000698R	84EOR	Guarnecido puerta carga tr dr - Nueva	1,00	174,22	52,27	121,95
8200547474	9831R	Guarnecido puerta tr dr	1,00	263,63	79,09	184,54

OBSERVACIONES

Nº Valoración	CMA_622638	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO II (FW/KW) (13-21)		
Fecha Alta	27/05/2026 13:02:18	CUM	RE00504	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	27/05/2026 13:06:17	Matrícula	9072-LNM		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1WF000X66822219		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_622638
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	OQNG
Kilómetros	180.352

Equipamiento

VIN Query

ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO	FRENOS FRENOS TR DE TAMBOR - FRTAM2
RETROVISORES EXT 02	ESPAÑA ESPAÑA
MANUAL 6 VELOCIDADES - TL4	VERSION 2 PUERTAS TRASERAS
GENERAL FW15	TAPACUBOS 15" BRIGANTIN
SUSPENSION CARGA UTIL NORMAL - CHANOR	SUSPENSION TIPO CARRETERA NORMAL
LLANTAS 6.0JX15" NEGRO	FRENOS FRENOS TR DE TAMBOR 02 - FRTAM2
FRENOS S/INDICADOR DESGASTE PASTILLAS	FRENOS ANTIBLOQUEO DE FRENOS(ABS)
TURBO-DIESEL 1461CC 59KW (80) - K9K 872	EQUIPO MECANICO GESTION INTELIGENTE ENERGIA
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START	ANTIPOLUCION NORMA EU6T
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO	PARTICULARIDADES TECNICAS SAN913
ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA	TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR - DRAP13
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CPE
INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS TR	SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE
CODIGO DE EQUIPO EA1	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO 90A
AUDIO/MULTIMEDIA MAPA DE NAVEGACION ESTANDAR - MAPSTD	ADAS ASISTENTE MODO CONDUCCION
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL C/PORTAOBJETOS	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION C/CRISTAL	ACCESORIOS GUANTERA C/TAPA
GENERALES ACCESORIOS NO COLOR CARROCERIA	GENERALES S/ADAPTACION VERSION
CRISTALES LIMPIAPARABRISAS PLANO - EGLAM	CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS
ACCESORIOS PROTECCIONES ESPECIALES	COMERCIAL FURGON MEDIO C/PUERTA LAT DR
FECHA FABRICACIÓN 18/01/2021	LUCES ACABADO FARO TIPO 2

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas












	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	511804337R	Tapa argolla remolcado	1,00	56,21			56,21
	8200439448	Rejilla dr torpeda	1,00	32,82			32,82
±	909007391R	Guarnecido puerta carga tr iz	1,00	226,19			226,19
±	909000698R	Guarnecido puerta carga tr dr - Nueva	1,00	174,22			174,22
±	8200547474	Guarnecido puerta tr dr	1,00	263,63			263,63

Mano de obra





	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	5214	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,70 h	25,00			17,50
I	5034EM	Desmontar y montar Protector dl pase rueda dl iz					

Nº Valoración	CMA_622638	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO II (FW/KW) (13-21)		
Fecha Alta	27/05/2026 13:02:18	CUM	RE00504	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	27/05/2026 13:06:17	Matrícula	9072-LNM		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1WF000X66822219		

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
I	5034EM	Desmontar y montar Protector dl pase rueda dl dr					
I	5088	Desmontar y montar Rejilla dl					
T1	 8231EM	Sustituir Rejilla dr torpeda	0,10 h	25,00			2,50
T1	 EM69310	Sustituir Tapa argolla remolcado	0,10 h	25,00			2,50
T2	 T2  GtT69050	Reparar Paragolpes dl	2,00 h	25,00			50,00
T2	 T2  GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,50 h	25,00			12,50
T2	 T2  GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,50 h	25,00			12,50
T1	 7082	Sustituir Guarnecido puerta tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T1	 7137	Sustituir Guarnecido puerta carga tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T1	 7137	Sustituir Guarnecido puerta carga tr iz	0,20 h	25,00			5,00

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=1) (L=3)					
	 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=1) (L=3)					
	PLASTICO						
	 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=3) Texturado Completo					
	 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=2) (L=4) Texturado Completo					

Nº Valoración	CMA_622638	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO II (FW/KW) (13-21)		
Fecha Alta	27/05/2026 13:02:18	CUM	RE00504	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	27/05/2026 13:06:17	Matrícula	9072-LNM		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1WF000X66822219		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	11/05/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	753,07 €	Subtotal Horas MO	112,50 €	Subtotal Horas MO	155,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (4,50 h)	112,50 €	Subtotal M.O. (6,20 h)	155,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	112,50 €	Total mano de obra	155,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	753,07 €			Subtotal material	273,67 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	225,92 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	527,15 €			Total del material	273,67 €
				Total sin descuentos	428,67 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	428,67 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Monocapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	527,15 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	112,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	428,67 €	Base del impuesto	1.068,32 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.068,32 €	IVA (21%)	224,35 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.292,67 €
				Total	1.292,67 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622638	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO II (FW/KW) (13-21)		
Fecha Alta	27/05/2026 13:02:18	CUM	RE00504	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	27/05/2026 13:06:17	Matrícula	9072-LNM		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1WF000X66822219		

Equipamiento

VIN Query

ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO
 RETROVISORES EXT 02
 MANUAL 6 VELOCIDADES - TL4
 GENERAL FW15
 SUSPENSION CARGA UTIL NORMAL - CHANOR
 LLANTAS 6.0JX15" NEGRO
 FRENOS S/INDICADOR DESGASTE PASTILLAS
 TURBO-DIESEL 1461CC 59KW (80) - K9K 872
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO
 ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ELECTRICOS DL
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVACION TR
 CODIGO DE EQUIPO EA1
 AUDIO/MULTIMEDIA MAPA DE NAVEGACION ESTANDAR - MAPST
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL C/PORTAOBJETOS
 ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION C/CRISTAL
 GENERALES ACCESORIOS NO COLOR CARROCERIA
 CRISTALES LIMPIAPARABRISAS PLANO - EGLAM
 ACCESORIOS PROTECCIONES ESPECIALES
 FECHA FABRICACIÓN 18/01/2021

FRENOS FRENOS TR DE TAMBOR - FRTAM2
 ESPAÑA ESPAÑA
 VERSION 2 PUERTAS TRASERAS
 TAPACUBOS 15" BRIGANTIN
 SUSPENSION TIPO CARRETERA NORMAL
 FRENOS FRENOS TR DE TAMBOR 02 - FRTAM2
 FRENOS ANTIBLOQUEO DE FRENOS(ABS)
 EQUIPO MECANICO GESTION INTELIGENTE ENERGIA
 ANTIPOLUCION NORMA EU6T
 PARTICULARIDADES TECNICAS SAN913
 TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR - DRAP13
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CPE
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO 90A
 ADAS ASISTENTE MODO CONDUCCION
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM
 ACCESORIOS GUANTERA C/TAPA
 GENERALES S/ADAPTACION VERSION
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS
 COMERCIAL FURGON MEDIO C/PUERTA LAT DR
 LUCES ACABADO FARO TIPO 2

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622638	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO II (FW/KW) (13-21)		
Fecha Alta	27/05/2026 13:02:18	CUM	RE00504	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	27/05/2026 13:06:17	Matrícula	9072-LNM		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1WF000X66822219		

IMGP8877.JPG



IMGP8879.JPG



IMGP8881.JPG

IMGP8878.JPG



IMGP8880.JPG



IMGP8882.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622638	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO II (FW/KW) (13-21)		
Fecha Alta	27/05/2026 13:02:18	CUM	RE00504	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	27/05/2026 13:06:17	Matrícula	9072-LNM		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1WF000X66822219		



IMGP8883.JPG



IMGP8884.JPG



IMGP8885.JPG



IMGP8886.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622638	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO II (FW/KW) (13-21)		
Fecha Alta	27/05/2026 13:02:18	CUM	RE00504	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	27/05/2026 13:06:17	Matrícula	9072-LNM		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1WF000X66822219		



IMGP8887.JPG



IMGP8888.JPG



IMGP8889.JPG



IMGP8891.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622638	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO II (FW/KW) (13-21)		
Fecha Alta	27/05/2026 13:02:18	CUM	RE00504	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	27/05/2026 13:06:17	Matrícula	9072-LNM		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1WF000X66822219		



IMGP8890.JPG



IMGP8892.JPG



IMGP8893.JPG



IMGP8894.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622638	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO II (FW/KW) (13-21)		
Fecha Alta	27/05/2026 13:02:18	CUM	RE00504	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	27/05/2026 13:06:17	Matrícula	9072-LNM		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1WF000X66822219		



IMGP8895.JPG



IMGP8896.JPG



IMGP9208.JPG



IMGP9209.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622638	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO II (FW/KW) (13-21)		
Fecha Alta	27/05/2026 13:02:18	CUM	RE00504	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	27/05/2026 13:06:17	Matrícula	9072-LNM		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1WF000X66822219		



IMGP8875.JPG



IMGP8876.JPG