

Hyundai

HYUNDAI I30 (PD)(01.2017->) SELECT MILD-HYBRID MILD-HYBRID 88 KW (MOTOR 1,0 LTR. - 88 KW T-GDI) 5-TÜRIG

VIN: TMAH251BGNJ215171



Beschreibung

	Zulassungsdatum 04/12/2023	Laufleistung 99905 km
Farbe Amazon Grey / MET	Jahr 2020	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Schrägheck	Hubraum 998	Getriebe Automatisch
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin	Anzahl Gänge 7
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 88 KW	

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Geräuschdämmung Motorhaube / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
			
002	Außenspiegel elektrisch / Links	Gebrochen	Ersetzen
			
003	Tür / Vorne Links	Kratzer	Lackieren



004 Tür / Hinten Links

Kratzer

Lackieren



005 Kotflügel / Hinten Links

Kratzer

Lackieren



006 Dachholm / Links
Material : Metall

Delle

Smart Repair



007 Felge / Vorne Rechts
Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Oberfläche : Lackiert

Kratzer

Ersetzen



008 Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Lackieren



009 Dach / -

Delle

Smart Repair



010 Kotflügel / Hinten Rechts

Delle

Smart Repair



011 Tür / Hinten Rechts

Delle

Smart Repair



012 Tür / Vorne Rechts

Delle

Reparieren



013 Außenspiegel elektrisch / Rechts

Kratzer

Smart Repair



014 Kotflügel / Vorne Rechts

Kratzer



Lackieren



015 Stoßfänger / Vorne

Kratzer

Lackieren



016	Spoiler / Vorne	Kratzer	Smart Repair
			
017	Zierrahmen Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts Oberfläche : Lackiert	Kratzer	Lackieren
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

☒ Bordmappe

☒ Hutablage

☐ Laderaumabdeckung

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

☐ Ersatzrad

☐ In-Car-Werkzeuge

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☐ Serviceheft

☐ Füllflasche Nothilfe

☐ Kompressor Nothilfe

☐ Pannenset

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz			
Vorne Links	KUMHO	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	KUMHO	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	KUMHO	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	KUMHO	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin




Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige





Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle




Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Kratzer



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer




Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Spoiler / Vorne / Kratzer



Spoiler / Vorne / Kratzer



Zierrahmen Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts / Kratzer



Zierrahmen Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts / Kratzer