

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZARPAHPX7 R7D85907	Erstzulassung	08.05.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	ALFA ROMEO	Kennzeichen		Laufleistung	68 538 km
Modell	STELVIO 2.2 Diesel 16V 154kW Veloce AT8-	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel








Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen



Außenschäden

1 	Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,15	Teilekosten	-
	Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	10,50€	Nettokosten	145,50€
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	135,00€		
			Pauschale	-		

2		Bauteil	Außenreinigung	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	70,00€
		Beschreibung	Flecken	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	70,00€		
3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
4		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
5		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
6		Bauteil	Alufelge 21"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	107,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	72,00€		
			-	Pauschale	107,00€		
7		Bauteil	Alufelge 21"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	107,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	72,00€		
			-	Pauschale	107,00€		
8		Bauteil	Aufbereitung Aussen	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	200,00€		

Sonstiges

9	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	153,00€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,70		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	153,00€		
			- Pauschale	-		

Anmerkungen

ktz ist nass und verchmutzt

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **782,50€**