DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA6 ST206778	Date d'immatriculation	28/11/2025	Couleur	Gris Kristall
Marque	OPEL	Immatriculation	HG-043-XQ	Odometre	6 187 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF












Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗

Pneumatiques

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.5 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.8 mm



Bridgestone 215/60/17 H Eté 6.0 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 6.0 mm

Dommages extérieurs

3

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

2



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Bridgestone 215/60/17 H 5.8 Mm
PneuARD Bridgestone 215/60/17 H 6.0 Mm
PneuARG Bridgestone 215/60/17 H 6.0 Mm
PneuAVG Bridgestone 215/60/17 H 5.5 Mm