


Tesla Model S 85D Performance
2016 - 515 kW / 700 PK - Elektrisch - Automaat - Complete Model S

Kenteken	
Chassisnummer	5YJSA7E42FF107779
Eerste registratie	13-01-2016
APK geldig tot	09-04-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	302.500 km
NAP check	Logisch
Verwachte inleverdatum	10-07-2026
Verwachte kilometerstand	303.212 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Nee
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Ja
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Vierwiel

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2016	515 kW / 700 PK	Elektrisch
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	302.500 km	Ja

Opties & accessoires [9](#)

Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Apple CarPlay - Android Auto	Klimaatregeling	Lederen bekleding
Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Panoramadak	

Aanwezig bij voertuig [3](#)

Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Laadkabel
--------------	-----------------------------------	-----------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Zwart
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	21 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-02-2021

Schades (5)

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

DLT

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 1 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
13-01-2016	Eerste toelating Datum deel IA / I	Fleetowner
06-03-2020		Autobedrijf
03-04-2020		Importeur
03-04-2020		Autobedrijf
18-06-2020		Autobedrijf
20-06-2020		Autobedrijf
28-11-2020		Particulier
23-12-2020		Particulier
16-03-2022		Particulier
12-08-2025		Lease
12-08-2025	Laatste tenaamstelling	Lease
30-04-2026	Registratie datum goedkeuring LET OP: TAXI	
09-04-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	achteruitrijcamera	airco automatisch	alarm klasse 1(startblokkering)	
alarmsysteem	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	armsteun voor	audio installatie
bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	Bluetooth	buitenspiegels elektrisch inklapbaar	
cruise control	dimlichten automatisch	elektrisch bedienbare achterklep	elektrische ramen voor en achter	
Elektronisch Stabiliteits Programma	hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	keyless entry	knie airbag(s)
koplampreiniging	LED dagrijverlichting	lichtmetalen velgen 19"	luchtvering	multimedia-voorbereiding

navigatiesysteem full map

oplaadmogelijkheid

parkeersensor voor en achter

passagiersairbag

regensensor

voorstoel(en) elektrisch verstelbaar

xenon koplampen

zij airbag(s) voor

Extra foto's

